

Übersicht gesamtes Baufeld
Blick vom Plateau in Richtung Westen



Schotterrasenflächen
IST-Zustand, 30.09.2025



Schotterrasenflächen
IST-Zustand, 30.09.2025



gepflasterte Bankplatz, Bänke durch Vandalismus beschädigt, Flächen muss vollständig aufgenommen und neu verlegt werden.
IST-Zustand, 30.09.2025



Vandalismus durch Graffiti
Durchlass



Vandalismus durch Graffiti
Einfassung Plateau



Vandalismus durch Graffiti
Einfassung Plateau



asphaltierte Steilstrecke, Zuwegung Plateau, Deckschicht ist zu sanieren



asphaltierte Steilstrecke, Zuwegung Plateau, Deckschicht ist zu sanieren



Sohlsicherung Ablauf Durchlass als Steinschüttung aus WBS
Soll-Zustand, nur an einem Durchlass ausgeführt



Sohlsicherung Ablauf Durchlass als Steinschüttung aus WBS
IST-Zustand, exemplarisch an allen weiteren Durchlässen



Baustraße der Baustellenzufahrt, Blick in Richtung Osten zur Zufahrt
links im Bild Baufeld "See-Los" 1.07
rechts im Bild Bauzaun zur Abgrenzung Landschaftsbauwerk 1.06



Baustellenzufahrt zum Landschaftsbauwerk im nördlichen Bereich unweit der BE-Flächen
Öffnung im Bauzaun durch geöffnete Element
Hier erfolgt Zuwegung zum Landschaftsbauwerk



Baustraße der Baustellenzufahrt, Blick in Richtung Osten zur Zufahrt
links im Bild Baufeld "See-Los" 1.07
links im Bild Bauzaun zur Abgrenzung Landschaftsbauwerk 1.06



Baustellenzufahrt zum Landschaftsbauwerk im nördlichen Bereich unweit der BE-Flächen
Öffnung im Bauzaun durch geöffnete Element
Hier erfolgt Zuwegung zum Landschaftsbauwerk



Baustellenzufahrt

