

## **Rückbau Ossenbergweg 79**

**Fotodokumentation der Probenahme am 15.12.2025**




Abbildung 1: Lageplan



Abbildung 2: Luftbild, Drohnenaufnahme aus südöstlicher Richtung





Abbildung 3: Hauptgebäude, südwestliche Ansicht



Abbildung 4: Hauptgebäude, Ostansicht, verdeckt durch Baumbestand





Abbildung 5: Hauptgebäude, Westansicht



Abbildung 6: Hauptgebäude, nordwestliche Ansicht





Abbildung 7: Hauptgebäude, Blick ins Innere des Gebäudes



Abbildung 8: Hauptgebäude, Drohnenaufnahme, Blick auf den zerstörten Dachaufbau





Abbildung 9: Nebengebäude/Werkstatt, Westansicht



Abbildung 10: Nebengebäude/Werkstatt, Nordansicht





Abbildung 11: Nebengebäude/Werkstatt, nördlicher Raum



Abbildung 12: Nebengebäude/Werkstatt, mittlerer Raum






Abbildung 13: Probenahme Hauptgebäude




Abbildung 14: Probenahme Nebengebäude/Werkstatt





Abbildung 15:

Nebengebäude/Werkstatt; Lager,  
Entnahmestelle EP-1; Putz



Abbildung 16:

Nebengebäude/Werkstatt; Lager,  
Entnahmestelle EP-2; Gipskarton mit  
Spachtelmasse



Abbildung 17:

Nebengebäude/Werkstatt;  
Dachkonstruktion, Entnahmestelle EP-3.1;  
Schweißbahn (obere Schicht)



Abbildung 18:

Nebengebäude/Werkstatt;  
Dachkonstruktion, Entnahmestelle EP-3.2;  
Schweißbahn (untere Schicht)





Abbildung 19:

Nebengebäude/Werkstatt; Entnahmestelle  
EP-4; Außenputz



Abbildung 20:

Nebengebäude/Werkstatt; Entnahmestelle  
EP-5; Ziegel



Abbildung 21:

Nebengebäude/Werkstatt;  
EP-5; Ziegel



Abbildung 22:

Hauptgebäude;  
EP-6; KMF-Gewebe mit Ruß





Abbildung 23:

Hauptgebäude; Entnahmestelle EP-7;  
Brandschutt




Abbildung 24:

Hauptgebäude; EP-7; Brandschutt



Abbildung 25:

Hauptgebäude;  
Entnahmestelle EP-8; Gipskarton



Abbildung 26:

Abbildung 22: Hauptgebäude;  
EP-8; Gipskarton






Abbildung 27:

Hauptgebäude; EP-9; Dachpappe aus  
Materialhaufen neben dem Gebäude



Abbildung 28:

Hauptgebäude; Entnahmestelle  
EP-10; Außenputz (grob strukturiert)



Abbildung 29:

Hauptgebäude; Entnahmestelle EP-11  
Außenputz (feiner strukturiert)



Abbildung 30:

Hauptgebäude; EP-12; Ziegel, Dachziegel  
aus Brandschutt (außen)





Abbildung 31:

Hauptgebäude; Entnahmestelle EP-13;  
Boden aus Anhäufung zwischen  
Brandschutt



Abbildung 32:

Hauptgebäude; Entnahmestellen EP-12 und  
EP-13