

VENTILATORENKÜHLER II Draufsicht

Brandschaden

Unterkonstruktion
nicht ausreichend
erkennbar
(Holzbalken,
Dreikantleisten von
unten ersichtlich)

"Hauptkanal"

Auflager für
Dreikantleisten

"Seitenkanal"

"Schutzholz"

Zugangsplattform

