



Abb. 1: Blick von der Baustellenauffahrt nach Norden frontal auf Miete 3; rechts Miete 4, links die Kante von Miete 2. Bewachsene Bodenhaufwerke.



Abb. 2: Blick von der Baustellenauffahrt nach Westen auf Miete 1 im Vordergrund und Miete 2 im Hintergrund.





Abb. 3: Bodenhaufwerk Miete 4, stark bewachsen.



Abb. 4: Miete 2, Ostseite; bereits teilweise Materialabtrag erfolgt, die Flanken sind stark bewachsen.





Abb. 5: Miete 6 mit Wurzeleinwuchs im Haufwerk.



Abb. 6: Nahansicht der Miete 4 mit starkem Bewuchs.





Abb. 7: Fremdmaterial vor den Haufwerken, u. a. Bewehrungsseisen und Kunststoffteile.



Abb. 8: Halboffener Schacht unmittelbar an der Nordseite von Miete 4.





Abb. 9: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 1, Miete 2.



Abb. 10: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 2, Miete 2.





Abb. 11: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 3, Miete 1.



Abb. 12: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 4, Miete 1.





Abb. 13: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 5, Miete 1.



Abb. 14: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 6, Miete 1.





Abb. 15: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 7, Miete 4.



Abb. 16: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 8, Miete 4.





Abb. 17: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 9, Miete 4.



Abb. 18: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 10, Miete 4.





Abb. 19: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 11, Miete 4.



Abb. 20: Exemplarischer Probenahmepunkt der Mischprobe MP 12, Miete 3.