

Leistungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

WC01

Knoten Zulauf

WC01

Knoten Ablauf

APWC01

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Anschlusspunkt

Inspektionsdatum

21.11.2022

Inspektionsnummer

11

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

Kanalart

Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil

Kantentyp

AnschlussArt

Material

Steinzeug

Innenschutz

Einzelheiten zur Auskleidung

Profilart

Kreisprofil

Profilhöhe (mm)

150

Profilbreite (mm)

Regeleinzelrohrlänge

Inspektionsverfahren

TV-Untersuchung

Name des Inspektors

Enrico Meder

Herkunft der Materialangaben

Herkunft der Profilmaße

Wasserhaltung

keine Maßnahme getroffen

Fixierung

Bezugspunkt Lage

Innenseite der Wand am Anfangsknoten

Wetter

kein Niederschlag

Inspektionsart

Schiebekamera



Inspektionslänge (m)

9,4

Temperatur (°C)

Reinigung

Entfernung



Leitungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

WC01

Knoten Zulauf

WC01

Knoten Ablauf

APWC01

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Anschlusspunkt

Inspektionsdatum




21.11.2022

Inspektionsnummer

11

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung



1,02m	BDB	Lasermessung 150mm
1,25m	BCAAB	Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen, 125 mm, 9 Uhr
1,54m	BDB	AP verschlossen
1,55m	BCCBY	Krümmung der Leitung, nach rechts, 45°, 3 Uhr

Leistungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

WC01

Knoten Zulauf

WC01

Knoten Ablauf

APWC01

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Anschlusspunkt

Inspektionsdatum

21.11.2022

Inspektionsnummer

11

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

