

**Ausführung durch:**

**Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH**

*- Ein Unternehmen von Veolia -*

**Niederlassung:**

Boschstr.8  
47167 Duisburg

**Telefon:**

0203/ 5197690

**Fax:**

0203 / 5197694

**Auftraggeber:**

**Svi Sondervermögen**

**Anschrift:**

Schifferstr.190 - 47059 Duisburg

**Auftragsnummer:**

150632

**Einsatzort:**

Tonstr.16 - 47058 Duisburg

**Einsatzzeitraum:**

24.06.2025

*Wir danken für Ihren Auftrag.*



# Haltungsbericht

**Haltung** **S03**  
**Oberer Schacht** S03  
**Unterer Schacht** S01

## Stammdaten allgemein

**Haltungslänge** 3,60 m  
**Kanalart** Regenwassersystem, Freispiegelabfluss  
 im geschlossenen Profil  
**Baujahr**  
**Material** Steinzeug  
**Auskleidung**  
**Status** vorhanden (in Betrieb)  
**Kommentar**

## Lage

**Ortsteil** 47058 Duisburg  
**Straße** Tonstr.16  
**Strang**  
**Überschwem.geb.**  
**Lage Oberfläche**  
**Kommentar**

## Geometrie

**Profilart** Kreisprofil  
**Breite** 150 mm  
**Höhe** 150 mm  
**Rohrlänge**  
**Sohlhöhe oben**  
**Sohlhöhe unten**  
**Aussendurchm.**  
**SDR**

## Umweltparameter

**Abw.art Medium**  
**AbwasserartWGS**  
**Grundw.abstand**  
**Wasserschutz**  
**Bodenart**

## Sonstiges

**Alte Objektbez.**  
**DMP-Länge**  
**Funktion** Haltung, Transportkanal  
**Druckverfahren**  
**Nennndruck**  
**Eigentum**

## Inspektion 23.06.2025

<b>Insp.-Richtung</b>	In Fließrichtung	<b>Inspekteur</b>	Hr. Radak
<b>Inspektionslänge</b>	2,60 m	<b>Wetter</b>	kein Niederschlag
<b>Bezugspunkt Entf.</b>	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	<b>Temperatur</b>	20 °C
<b>Inspektionsart</b>	Schiebekamera	<b>Reinigung</b>	Ja
<b>Insp.-Verfahren</b>	TV-Untersuchung	<b>Wasserhaltung</b>	keine Maßnahme getroffen
<b>Bemerkung</b>		<b>Datenträger</b>	001

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:03	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
044	00:00:22	0,00	BDB		Anfang (1): Allgemeine Anmerkung, Haltung Saniert
045	00:00:43	0,90	BCC.B.Y		Pos: 3; Krümmung nach rechts, Winkel = 45°

## Haltungsbericht

**Haltung** **S03**  
**Oberer Schacht** S03  
**Unterer Schacht** S01

### Inspektion 23.06.2025

<b>Insp.-Richtung</b>	In Fließrichtung	<b>Inspekteur</b>	Hr. Radak
<b>Inspektionslänge</b>	2,60 m	<b>Wetter</b>	kein Niederschlag
<b>Bezugspunkt Entf.</b>	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	<b>Temperatur</b>	20 °C
<b>Inspektionsart</b>	Schiebekamera	<b>Reinigung</b>	Ja
<b>Insp.-Verfahren</b>	TV-Untersuchung	<b>Wasserhaltung</b>	keine Maßnahme getroffen
<b>Bemerkung</b>		<b>Datenträger</b>	001


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:59	2,60	BDB		Ende(1): Allgemeine Anmerkung, Haltung Saniert
	00:00:59	2,60	BCE.XP		Endknoten

## Haltungsgrafik

<b>Haltung</b>	<b>S03</b>	<b>Insp.datum</b>	23.06.2025
<b>Oberer Schacht</b>	S03	<b>Kanalart</b>	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
<b>Unterer Schacht</b>	S01		

Stammdaten		Inspektion	
<b>Haltungslänge</b>	3,60 m	<b>Insp.-Länge</b>	2,60 m
<b>Ortsteil</b>	47058 Duisburg	<b>Insp.-Richtung</b>	In Fließrichtung
<b>Straße</b>	Tonstr.16	<b>Firma / Operator</b>	Hr. Radak
<b>Material</b>	Steinzeug	<b>Datenträger</b>	001
<b>Profilart</b>	Kreisprofil	<b>Kommentar</b>	
<b>Dimension [mm]</b>	150 / 150		

**Darstellungsrichtung:** In Untersuchungsrichtung



## Haltungsbildbericht

<b>Haltung</b>	<b>S03</b>	<b>Insp.datum</b>	23.06.2025
<b>Oberer Schacht</b>	S03	<b>Dimension</b>	150 / 150
<b>Unterer Schacht</b>	S01	<b>Kanalart</b>	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
<b>Ortsteil/Straße</b>	47058 Duisburg / Tonstr.16		

Anfang (1): Allgemeine Anmerkung,  
Haltung Saniert

<b>Foto</b>	<b>044</b>
<b>Video</b>	00:00:22
<b>Entf. in Fließr.</b>	0,00 m
<b>Zustand</b>	<b>BDB</b>
<b>Position</b>	
<b>Datenträger</b>	001



## Haltungsbildbericht

<b>Haltung</b>	<b>S03</b>	<b>Insp.datum</b>	23.06.2025
<b>Oberer Schacht</b>	S03	<b>Dimension</b>	150 / 150
<b>Unterer Schacht</b>	S01	<b>Kanalart</b>	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
<b>Ortsteil/Straße</b>	47058 Duisburg / Tonstr.16		

Pos: 3; Krümmung nach rechts,  
Winkel = 45°

<b>Foto</b>	<b>045</b>
<b>Video</b>	00:00:43
<b>Entf. in Fließr.</b>	0,90 m
<b>Zustand</b>	BCC.B.Y
<b>Position</b>	3
<b>Datenträger</b>	001

