


Objekt:	<b>GGG + KGS Barbara-Schule,</b> Gartenstraße 110, 47167 Duisburg		
Bezirk:	Hamborn	Schulleitzahl:	110
Gebäude:	<b>Hauptgebäude (Bauteil A/B/Anbau)</b>		Lfd. Nr.: 2/3/4
Dach:	Satteldach mit Schaugiebeln		Baujahr: 1909
Dachebenen:	1	Geschosszahl:	2
		Unterkellert:	Ja
Dachhaut:	Pfannendeckung		Dachneigung: Ca. 45°
Entwässerung:	Außen liegende Rinne + Fallrohre		Blitzschutz: Vorhanden
Konstruktion:	Pfettendach mit 2-fach stehendem Stuhl		Hausakte: nein
<b>Protokoll zur Sichtkontrolle am 12.03.2009</b> Anwesend: Herr Skurpel, Hausmeister Herr Happel, IMD Das Dachgeschoss wird nicht genutzt, erscheint trocken und gut durchlüftet. Die oberste Geschossdecke ist mineralisch gedämmt und die Dachdeckung mit Unterspannbahn in gutem Zustand. Verschiebungen oder beschädigte Bauteile waren nicht erkennbar. Da es keine Aula o. ä. gibt und die Spannweiten der Klassenräume deutlich unter 12 m liegen, sind weitere Sichtkontrollen nicht notwendig.			
			
Auffälligkeiten/ Veränderung der Konstruktion:	Keine		
Empfehlung:	Keine		
Aufgestellt:	Happel, IMD-TG-N, NA 6852	Datum:	12.03.09
Gezeichnet:			

Objekt:	<b>GGG + KGS Barbara-Schule,</b> Gartenstraße 110, 47167 Duisburg
Anlage 1:	 <p>Dachstuhl</p> <p>Wärmegeädämmter Dachboden</p> 