

Anlage 1

Fotodokumentation

SWB-0381/18 – 81 16 56 75 13
Objekt: KGS Barbara-Schule in 47167 Duisburg

Fotodokumentation

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 1 | Betreuung im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – L1 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|



| | | |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 2 | Alte Küche im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – L2 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|



SWB-0381/18 – 81 16 56 75 13
Objekt: KGS Barbara-Schule in 47167 Duisburg

Fotodokumentation

| | | |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 3 | Bücherei im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – L3 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|



| | | |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 4 | Fensterleibung in der Betreuung im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – A1 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|



SWB-0381/18 – 81 16 56 75 13
Objekt: KGS Barbara-Schule in 47167 Duisburg

Fotodokumentation

| | | |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 5 | Wandfläche Brüstung in der Betreuung im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – A2 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|





| | | |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 6 | Wandfläche Fluchttreppe Alte Küche im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – A3 (OT 14.12.2018) |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|



SWB-0381/18 – 81 16 56 75 13
Objekt: KGS Barbara-Schule in 47167 Duisburg

Fotodokumentation

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bild Nr: | 7 | Wandfläche Bücherei im Untergeschoss – Probe Nr. 381/18 – A4 (OT 14.12.2018) |
|  | | |
| Bild Nr: | 8 | Betroffene Außenwandfläche vor dem Betreuungsraum im Untergeschoss (OT 14.12.2018) |
|  | | |

SWB-0381/18 – 81 16 56 75 13
Objekt: KGS Barbara-Schule in 47167 Duisburg

Fotodokumentation

Bild Nr: **9** Wie vor, mit erkennbaren Schäden (OT 14.12.2018)



Bild Nr: **10** Wie vor, im Fensteranschlussbereich (OT 14.12.2018)

