

**Fotodokumentation Werkstattträume Robertz- Bosch- Berufskolleg
nach dem Rückbau ohne Estrichbelag**



Werkstatt L 11



Werkstatt L 12



Werkstatt L 13



Werkstatt L 14



Metallwerkstätte 1-3



Metallwerkstätte 1-3



Metallwerkstätte nach Raumteilung