

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Status Quo zur Begehung Dezember 2025 im Rahmen der Neuausschreibung der Restleistungen																			Status Quo Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026					Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026	
		Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden eerforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)		
Baumbestand zur Begehung Dezember 2026																											
1	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x	x			y	Drahtballen nicht aufgeschnitten, kein Stockororb	
2	Ostrya carpinifolia	Nein	Ja	Nein	Nein	2 Bretter fehlen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x		y	2 Leittriebe zu erkennenm Rückschnitt erforderlich	
3	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb zu erkennen, liches Laub	
4	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		Kein Leittrieb, kein Stockosorb	
5	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x			x		Kein Leittrieb, kein Stockosorb	
6	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x	x			y	Drahtballen nicht aufgeschnitten, kein Stockosorb	
7	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot, unten Pilzbefall	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x	x			y	keine Auffälligkeit	
8	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	keine Auffälligkeit	
9	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	keine Auffälligkeit	
10	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	keine Auffälligkeit	
11	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Stockosorb etwas oberflächig erkennbar, kleinflächig Stokosorb erkennbar	
12	Paulownia tomentosa	Nein	Nein	Nein	Nein	12 ist eine Paulownia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Unvollständiger Kronenzuwachs, kein Stokosorb	
13	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x	x	x		y	kein eindeutiger Leittrieb, da Neupflanzung, Drahtballen nicht geöffnet	
14	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb zu erkenne, aber vertrocknet, Drahtballen nicht geöffnet	
15	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	Leittrieb zu erkennen, liches Laub	
16	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb zu erkennen, liches Laub	
17	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				X	x	Leittrieb unklar, lichesLaub, treibt auch am Stamm au	
18	Catalpa bignonioides	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb zu erkennen, vertrocknet, Rinde platzt auf	
19	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum, trocken	
20	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O	
21	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum, trocken	
22	Paulownia tomentosa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		kein Leittrieb erkennbar	
23	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O.	
24	Ostrya carpinifolia	Nein	Ja	Nein	Nein	Es muss nur ein Brett angenagelt werden.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	x	trocken, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, liches Laub

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden erforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026	
25	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot, unten Rinde punktuell ab	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x				x	trocken, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, liches Laub
26	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x				x	trocken, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, liches Laub
27	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x				x	trocken, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, liches Laub
28	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		kein Leittrieb erkennbar, wächst eher in die Breite
29	Ostrya carpinifolia	Ja	Nein	Nein	Nein	unten Rinde lose, tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x			x		kein Leittrieb erkennbar
30	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		kein Leittrieb erkennbar
31	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum, liches Laub
32	Betula utilis	Nein	Nein	Nein	Nein	Art unklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum, liches Laub
33	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum, liches Laub,
34	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum
35	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum
36	Catalpa bignonioides	Nein	Nein	Nein	Nein	Hier steht ein Quercus, Catalpa fehlt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	hier steht eine Paulownia,ballen nicht geöffnet, kein Mulch, Stamm unförmig
37	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O
38	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O
39	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone
40	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb, liches laum, wächst eher in die Breite
41	Castanea sativa	Ja	Nein	Nein	Nein	Rinde verletzt beim Ausmähen, tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x	x			y	i.O.
42	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone
43	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O.
44	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden erforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026
45	Castanea sativa	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	Leittrieb erkennbar, trocken, liches Laub, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, Klärung ob Castanea
46	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum,
47	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb erkennbar, liches Laub, Ballen auf, kein Mulch
48	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum
49	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, liches Laub insbesondere in Richtung Spitze / Leittrieb, wächst in Breite
50	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	kein Leittrieb erkennbar, Ballen nicht geöffnet, liches Laub, kein Mulch
51	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber im oberen bereich ausgetrocknet
52	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, liches Laub
53	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		kein Leittrieb, aber sonst i.O
54	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	kein Leittrieb, trocken, liches Lab
55	Castanea sativa	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	Leittrieb erkennbar, aber liches Laub, Ballen geöffnet, kein mulch
56	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	i.O
57	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		Leittrieb nicht eindeutige, ungleichförmiges Wachstum
58	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber ungleichförmiges Wachstum
59	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber ungleichförmiges Wachstum
60	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber ungleichförmiges Wachstum
61	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber ungleichförmiges Wachstum
62	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O.
63	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O
64	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber zunehmend vertrocknet
65	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber zunehmend vertrocknet
66	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, aber zunehmend vertrocknet
67	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O.
68	Castanea sativa	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	Leittrieb erkennbar, liches Laub, kein Mulch, Ballen geöffnet
69	Castanea sativa	Nein	kaput t	Nein	Nein		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					x	tot

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden erforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026
70	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Viel Totholz, kein Stockosorb
71	Quercus marcocarpa	Nein	kaput	Nein	Nein		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					x	Ungleichmäßiger Kronenzuwachs, kein Stockosorb
72	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Ungleichmäßiger Kronenzuwachs, kein Stockosorb
73	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Ungleichmäßiger Kronenzuwachs, großflächig Stockosorb vorhanden
74	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Viel Totholz, kein Stockosorb
75	Paulownia tomentosa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Ungleichmäßiger Kronenzuwachs, kein Stockosorb
76	Paulownia tomentosa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O - entspricht C
77	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	i.O
78	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	lichte Nadeln, lichte Krone
79	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	lichte Nadeln, lichte Krone
80	Castanea sativa	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	trocken, Ballen nicht geöffnet, kein Mulch, lichtetes Laub, Drahtballen vermutlich nicht geöffnet
81	Castanea sativa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, trocken, teils kahl
82	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	sehr licht
83	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	Krone sehr licht
84	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	fehlt	hier steht Pinus sylvestris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	Krone sehr licht
85	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital
86	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Weitgehens vital, etwas licht
87	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot
88	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein	ein Pinus, Quercus fehlt, Ersatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital
89	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital
90	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital
91	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot
92	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, sehr ungleichförmiges Wachstum
93	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, sehr ungleichförmiges Wachstum, sehr lichtetes Laub
94	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot
95	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss, totholz
96	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot
97	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss
98	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone, raus
99	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone, raus
100	Quercus marcocarpa	Ja	Nein	Nein	Nein	tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	x				x	sehr licht

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden erforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026	
101	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige Krone, raus	
102	Quercus marcocarpa	fehlt	fehlt	fehlt	fehlt	wurde ausgegraben	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1					x	Krone sehr licht	
103	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot	
104	Betula utilis	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	keine Betula, sonst i.O	
105	Catalpa bignonioides	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	Leittrieb unklar, lichtetes Laub, trocken	
106	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum	
107	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, ungleichförmiges Wachstum	
108	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, teils licht, ungleichförmige Krone	
109	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, teils licht, ungleichförmige Krone	
110	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, wächst sehr schmal, ungleichmäßige Krone	
111	Quercus marcocarpa	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Leittrieb erkennbar, wächst sehr schmal, ungleichmäßige Krone	
112	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Krone sehr licht, aber vital	
113	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			x		y	Vital, "Erziehungsschnitt" notwendig	
114	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
115	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	tot	
116	Paulownia tomentosa	Ja	Nein	Nein	Nein	aden vom Ausmähen, tot	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0		x			x	Kein Kronenschluss	
117	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x	x	Kein Kronenschluss	
118	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Krone ausgedünnt	
119	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
120	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
121	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
122	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
123	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
124	Carpinus betulus	Nein	kaputt	Nein	Nein		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					x	Kein Kronenschluss
125	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Krone leicht ausgedünnt	
126	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
127	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
128	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
129	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
130	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
131	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	ungleichmäßige krone	
132	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	halbtot	
133	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
134	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden eeerforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026		
135	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	Nein	zu eng, Rinde eingewach	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital		
136	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital		
137	Carpinus betulus	Nein	Nein	kaputt	fehlt	falscher Standort s. Fotos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1					x	Kein Kronenschluss, (an Standort J)	
138	Carpinus betulus	Nein	Nein	kaputt	fehlt	falscher Standort s. Fotos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1			x		y	Vital,(an Standort K), ggf."Erziehungsschnitt"	
139	Carpinus betulus	Nein	Nein	Nein	fehlt	falscher Standort s. Fotos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	Kein Kronenschluss, (an Standort L)	
140	Tilia cordata	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					y	Vital	
141	Tilia cordata	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
142	Tilia cordata	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
143	Tilia cordata	Nein	fehlt	fehlt	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					x	Nicht vital	
144	Tilia cordata	Nein	fehlt	fehlt	fehlt	Rinde teilweise kaputt, tot	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x					x	Weitesgehend vital,Drahtballen vermutlich nicht geöffnet
145	Tilia cordata	Nein	fehlt	fehlt	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					x	Nicht vital	
146	Tilia cordata	Nein	fehlt	fehlt	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					x	Kein Kronenschluss	
147	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
148	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
149	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
150	Ginkgo biloba	Ja	fehlt	Nein	Nein	tot	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x					x	Kein Kronenschluss, Ballen nicht aufgeschnitten
151	Betula utilis	Ja	fehlt	fehlt	Nein	tot	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x					x	tot
152	Ginkgo biloba	Nein	fehlt	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					x	Kein Kronenschluss	
153	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
154	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
155	Ginkgo biloba	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	Kein Kronenschluss	
156	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0						x	Vital, Dreibock kaputt, aber ungleichmäßige Krone
157	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
158	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	fehlt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0					x	Vital, etwas licht	
159	Pinus sylvestris	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					y	Vital	
160	Ostrya carpinifolia	Nein	Nein	Nein	Nein		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				x		Kein Leittrieb	
x1																												
x2																											siehe Stelle von I	
Um- bzw Neupflanzungen in Folge der Feststellungen vom Dezember 2025																												

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden erforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026
G	Pinus sylvestris					Pinus fehlt, wird als Quercus nachgepflanzt zum Ausgleich von 88	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x			y	Vital
H	Quercus marcocarpa					Quercus fehlt	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	x				x	fehlt weiterhin
I	Quercus marcocarpa					Quercus fehlt; wird nicht nachgepflanzt s.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					x	fehlt weiterhin
T	Ostrya carpinifolia					Pflanzung an neuer Stelle, Ersatz für fehlende Ostrya carinifolia an Position Nr. 12	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1					x	keine Pflanzung erfolgt

Summe	20	3	17	17	3	2	28	28	28	28	28	39	15	16
-------	----	---	----	----	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

	Ursprung	Neupflanzung	Baum-Nr.	Erhalt
Carpinus betulus	27	12	115, 117, 122, 123, 124, 128, 131, 132, 133, 134, 137, 139	15 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 1
Ostrya carpinifolia	27	17	3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 160, T	10 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 23
Castanea sativa	37	30	33, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 80, 81, E	7 38, 41, 43, 62, 63, 67, D
Betula utilis	4	4	32, 104, 151, F	0 #####
Paulownia tomentosa	5	4	12, 22, 75, 116	1 76
Tilia cordata	7	4	143, 144, 145, 146	3 140, 141, 142

Baumnummer	Art gemäß Bestandsplan	Ausfall	3-Bock defekt	Gießring fehlt	Rindenanstrich fehlt	Sonstiges	Hochstamm auspflanzen / entsorgen Pos. 4.1.20	Pflanzverankerung instand setzen Pos. 4.1.30	Pflanzverankerung ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.40	Gießrand ausbauen, lagern und wieder herstellen Pos. 4.1.50	Pflanzverankerung ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.60	Gießrand ausbauen und entsorgen Pos. 4.1.70	Hochstamm liefern einpflanzen Pos. 4.3.10 bis 4.3.90	Pflanzgrube herstellen Pos. 4.3.100	Bodenverbesserung einarbeiten Pos 4.3.110	Pflanzenschutz durch Kokosscheibe Pos. 4.3.120	Dünger aufbringen und einarbeiten Pos. 4.3.130	Rindenschutz herstellen Pos. 4.3.140	Pflanzverankerung liefern und herstellen Pos. 4.3.150	Gießring liefern und herstellen Pos. 4.3.160	Neupflanzung KW 17 / 18 2026	Drahtballen aufschneiden eeerforderlich	Rückschnitt erforderlich	Fehlender Leittrieb (Feststellung 15.07.2026)	Mangelhafte Vitalität (Feststellung 15.07.2026)	Bemerkung Begehung Entwicklungspflege 15.07.2026
	Pinus sylvestris		13	6			78, 79, 82, 83, 156, 158																	7 77, 85, 88, 89, 157, 159, G		
	Quercus marcocarpa		36	33			19, 21, 34, 35, 70, 71, 72, 73, 74, 84, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, H, I																	3 20, 37, 90		
	Ginkgo biloba		8	8			147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155																	0 ####		
	Catalpa bignonioides		3	3			18, 36, 105																	0 ####		
	Kontrolle																							46		
	Gesamt		167	121																				46		
	Summe Neupflanzung			121																						
	Summe Rückschnitt			4		2, 13, 113, 138																				
	Drahtballen aufschneiden			6		1, 6, 7, 13, 41, G																				