

Zustandsdaten						Anschluss in Betrieb	Bemerkung	erforderliche Arbeiten				
Stationierung [m]		Befund						Sat-TVU erf. /	Hindernis entfernen	einr. Stutzen	Anschluss öffnen	Anschluss anbinden
2025		Code / Pos / Zusatz			Langtext/ Bemerkung/ Dokument							
0,0 m		BDB			Allgemeine Anmerkung:	2		0	43	2	2	2
0,0 m	A1	BDDC	5 %		Wasserspiegel trüb							
0,0 m	A2	BAFDE	12-12		Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar				X			
0,2 m	A3	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
0,3 m	C1	BDDC	10 %		Wasserspiegel trüb							
0,9 m	B3	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
2,0 m	B1	BDDC	3 %		Wasserspiegel trüb							
2,0 m		BBAB	01-0	1 %	Wurzeln einzelne feine Wurzeln				X			
3,4 m	A4	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
4,0 m	B4	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
4,1 m	A5	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,0 m	B5	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,1 m	A6	BAFEE	05-06		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
7,0 m	B6	BAFEE	05-06		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
7,3 m	A7	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
8,6 m		BCAEA	09 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X			X	X	X	X
8,6 m		BAHC	09		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)							
9,6 m	B7	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
9,6 m		BCAEB	10 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
10,1 m	A8	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
13,0 m	B8	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
13,1 m		BABAA	09		Rissbildung Oberflächenriß (Haarriss) in Längsrichtung							
13,2 m	A9	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
14,0 m	B9	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
4,3 m	A10	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,0 m	B10	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,8 m	A11	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
7,1 m	B11	BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
7,2 m	A12	BAFEE	05-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
7,6 m	B12	BAFEE	05-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
18,1 m		BAFEE	04-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar							
18,7 m		BCAEA	03 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X	Ablagerungen / Wurzel		X	X	X	X
18,7 m		BAHC	03		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)							
19,6 m		BCAEB	02 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen		X			
0,1 m	A13	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
20,6 m		BCAEB	03 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
21,0 m		BBEC	04-0	3 %	Andere Hindernisse anderer Gegenstand liegt in der Rohrsohle:..				X			
1,1 m	B13	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
1,2 m	A14	BAFEE	04-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
21,6 m		BCAEB	09 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
22,5 m		BCAEB	10 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
23,6 m		BCAEB	02 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
4,1 m	B14	BAFEE	04-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
4,3 m	A15	BAFEE	04-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
24,6 m		BCAEB	09 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
4,8 m	B15	BAFEE	04-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
5,2 m	A16	BAFEE	05-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
25,6 m		BCAEB	02 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
5,8 m	A17	BBBA	10-0	1 %	Anhaftende Stoffe Inkrustation				X			
6,0 m	B16	BAFEE	05-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,1 m	B17	BBBA	10-0	1 %	Anhaftende Stoffe Inkrustation							
6,5 m	A18	BAFEE	05-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
26,6 m		BCAEB	09 mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					

Am Dickerhorst	H0026053	54940176	54940177
----------------	----------	----------	----------

Starke Auswaschungen der Rohrwandung NF-Schlauchliner - warmwasserhärtend $t_{min} = 5 \text{ mm}$

[illegible]

54940017

Starke Auswaschungen der Rohrwandung NF-Schlauchliner - warmwasserhärtend tmin= 5 mm

[illegible]

Am Dickerhorst	H0012737	54940017	54940183
----------------	----------	----------	----------

Starke Auswaschungen der Rohrwandung NF-Schlauchliner - warmwasserhärtend $t_{min} = 5 \text{ mm}$

[illegible]

Am Dickerhorst		H0014085		54940183		54940164		Starke Auswaschungen der Rohrwandung Möglichkeit Liner mit LKW Plane möglich?						
Zustandsdaten								Anschluss in Betrieb	Bemerkung	erforderliche Arbeiten				
Stationierung [m]		Befund								Sat-TVU erf. /	Hindernis entfernen	einr. Stutzen	Anschluss öffnen	Anschluss anbinden
2025		Code / Pos / Zusatz			Langtext/ Bemerkung/ Dokument									
35,9 m		BCAEA	10	mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X		X	X	X	X
35,9 m		BAHE	10			Schadhafter Anschluss (verstopft)								
36,9 m		BCAEB	03	mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)				Geschlossen				
37,6 m	B9	BDDC		5 %		Wasserspiegel trüb								
39,3 m		BAFEE	04-07			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar					X			
39,4 m		BAJC	04	3 gr		Verschobene Verbindung im Winkel					X			
39,4 m		BBAB	11-12	1 %		Wurzeln einzelne feine Wurzeln					X			
39,4 m		BBBA	07-12	3 %		Anhaftende Stoffe Inkrustation					X			
39,9 m		BCAEB	09	mm	150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)				Geschlossen				
40,3 m		BACA	12-01	78 mm		Rohrbruch/Einsturz Bruch					X			
40,3 m		BAFEE	04-05			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar					X			
40,9 m	B6	BAFDE	12-12			Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar					X			
40,9 m		BCEXP				Rohrende								

Starke Auswaschungen der Rohrwandung NF-Schlauchliner - warmwasserhärtend tmin= 5 mm												
Zustandsdaten						Anschluss in Betrieb	Bemerkung	erforderliche Arbeiten				
Stationierung [m]		Befund						Sat-TVU erf. /	Hindernis entfernen	einr. Stutzen	Anschluss öffnen	Anschluss anbinden
2025,00		Code / Pos / Zusatz			Langtext/ Bemerkung/ Dokument							
0,0 m		BCDXP			Rohranfang	5		2	38	5	5	5
0,0 m		BDB			Allgemeine Anmerkung:							
0,1 m	A1	BAFDE	07-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar				X			
0,6 m		BABBA	11	1 mm	Rissbildung Riss in Längsrichtung				X			
0,6 m		BAFEE	04-05		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar		Extreme Auswaschung		X			
3,4 m		BAFEE	07-09		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
4,5 m		BAFEE	07-09		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
6,3 m		BCAEA	10	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X			X	X	X	X
9,8 m		BAJC	01	3 gr	Verschobene Verbindung im Winkel				X			
10,8 m		BAFBE	01-02		Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar				X			
13,3 m		BCAEB	10	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
17,1 m		BBAC	03-0	5 %	Wurzeln komplexes Wurzelwerk				X			
17,2 m		BCAEA	03	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X		X	X	X	X	X
17,2 m		BAHC	03		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)							
17,2 m		BAHE	03		Schadhafter Anschluss (verstopft)							
21,3 m		BCAEB	03	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
21,8 m		BDDC		20 %	Wasserspiegel trüb							
22,1 m	A2	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar		Extreme Auswaschung		X			
22,8 m	B2	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
23,0 m		BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
23,2 m	A3	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
23,8 m	B3	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
27,1 m	A4	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
27,6 m	B4	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar			X				
27,8 m	A5		BDDC	3 %	Wasserspiegel trüb							
28,0 m	A6	BAFEE	04-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
28,3 m		BCAEB	09	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
28,6 m		BABBD	03-0	1 mm	Rissbildung Riss gewunden oder spiralförmig				X			
28,7 m	C5		BDDC	10 %	Wasserspiegel trüb							
28,9 m	B5		BDDC	5 %	Wasserspiegel trüb							
29,8 m	B6	BAFEE	04-08		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
29,8 m		BCAEA	02	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X			X	X	X	X
29,8 m		BAHC	02		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)							
29,8 m		BAHD	02		Schadhafter Anschluss (beschädigt)							
30,0 m	A7		BDDC	3 %	Wasserspiegel trüb							
30,6 m		BCAEA	09	mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X			X	X	X	X
30,6 m		BAHC	09		Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)							
30,6 m		BAG	09	3 %	Einragener Anschluss							
30,6 m		BAFEE	06-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar		Extreme Auswaschung		X			
31,4 m	A8	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
31,6 m	C7		BDDC	10 %	Wasserspiegel trüb							
31,8 m	B8	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar		Extreme Auswaschung		X			
32,1 m	A9	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
32,3 m		BCAEB	03	150 mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)		Geschlossen					
32,5 m	B9	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
33,3 m		BCAEA	09	150 mm 150 mm	Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)	X		X	X	X	X	X
33,3 m		BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar							
33,9 m	B7		BDDC	3 %	Wasserspiegel trüb							
34,0 m	A10	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar		Extreme Auswaschung		X			
34,6 m	B10	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
35,9 m		BAFBE	05-07		Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar				X			
36,0 m	A11	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			
36,7 m	B11	BAFEE	05-07		Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar				X			

54940013

[illegible]

[illegible]

Am Hauweg		H0010125		54940181		54940012		Starke Auswaschungen der Rohrwandung NF-Schlauchliner - warmwasserhärtend tmin= 5 mm									
Zustandsdaten								Anschluss in Betrieb	Bemerkung	erforderliche Arbeiten							
Stationierung [m]		Befund								Sat-TVU erf. /	Hindernis entfernen	einr. Stutzen	Anschluss öffnen	Anschluss anbinden			
2025		Code / Pos / Zusatz			Langtext/ Bemerkung/ Dokument												
0,0 m		BCDXP				Rohranfang			7		3	21	6	7	7		
0,0 m		BDB				Allgemeine Anmerkung:											
0,0 m	A1	BAFDE	07-05			Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar				Muffenversatz		X					
2,1 m		BCAEA	09 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X		X	X	X	X	X		
2,9 m	A2	BDDC	5 %			Wasserspiegel trüb											
3,0 m	A3	BABBA	12-0	1 mm		Rissbildung Riss in Längsrichtung						X					
3,1 m		BCAEA	03 mm	125 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X			X	X	X	X		
3,6 m	B3	BABBA	12-0	1 mm		Rissbildung Riss in Längsrichtung						X					
3,7 m	C2	BDDC	10 %			Wasserspiegel trüb						X					
5,7 m	B2	BDDC	1 %			Wasserspiegel trüb											
6,5 m		BBBA	07-0	1 %		Anhaftende Stoffe Inkrustation						X					
7,5 m		BBBA	08-0	1 %		Anhaftende Stoffe Inkrustation						X					
9,8 m		BDDC	10 %			Wasserspiegel trüb											
11,6 m	A4	BDDC	3 %			Wasserspiegel trüb											
13,7 m	C4	BDDC	10 %			Wasserspiegel trüb											
14,2 m		BCAEA	09 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X		X	X	X	X	X		
15,2 m		BCAEB	03 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (geschlossen)				Geschlossen							
15,4 m	B4	BDDC	5 %			Wasserspiegel trüb											
16,4 m		BDDC	10 %			Wasserspiegel trüb											
20,0 m		BDDC	15 %			Wasserspiegel trüb											
21,8 m		BACB	11	212 mm		Rohrbruch/Einsturz Fehlen von Teilen						X					
21,9 m		BCAEA	10 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X			X	X	X	X		
22,5 m		BCAEA	03 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X			X	X	X	X		
22,5 m		BAHC	03			Schadhafter Anschluss (unvollständig eingebunden)											
22,5 m		BAG	03	3 %		Einragener Anschluss											
22,7 m		BAFEE	04-05			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar						X					
22,7 m		BAFBE	07-08			Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar						X					
23,1 m	A5	BAFEE	10-11			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar						X					
23,2 m		BCAEA	03 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X		X	X	X	X	X		
23,6 m	B5	BAFEE	10-11			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar											
23,6 m		BBBA	08-0	1 %		Anhaftende Stoffe Inkrustation						X					
24,2 m		BCAEA	10	150 mm	150 mm		Anschluss einfacher Anschluss -gemeißelt (offen)			X			X	X	X		
24,6 m		BAFEE	07-08			Oberflächenschaden Zuschlagst.fehlen nicht eindeutig feststellbar						X					
25,4 m		BAFBE	03			Oberflächenschaden Abplatzung nicht eindeutig feststellbar						X					
25,5 m	B1	BAFDE	07-05			Oberflächenschaden Zuschlagst.einragend nicht eindeutig feststellbar						X					
25,5 m		BCEXP				Rohrende											

Anschluss in Betrieb	Bemerkung	erforderliche Arbeiten				
		Sat-TVU erf. /	Hindernis entfernen	einr. Stutzen	Anschluss öffnen	Anschluss anbinden
21	0	8	175	19	21	21