

Telefon: 02161/822-176

Telefax: 02161/822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Theodor-Heuss-Str. 93-95 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg
Immobilien-Management Duisburg
Am Burgacker 3
47051 Duisburg

KGS Numbericherstr.
Numbericher Str. 74
47137 Duisburg

Kunden-Nr.: 0003080551

Equipment-Nr.: 1160687

Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

Art der Prüfung:	Wiederkehrende Prüfung	Prüfdatum: 22.12.2015
Prüfgrundlagen:	Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten, Nordrhein-Westfalen	
Angaben zur Anlage:	Schule Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.	

Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Gemäß neuer Verordnung wurde der Prüfumfang um das bestimmungsgemäße Zusammenwirken technischer Anlagen und Einrichtungen erweitert.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurde kein Mangel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig.

Die nächste baurechtlich geforderte wiederkehrende Prüfung gemäß PrüfVO ist fällig am: 01.12.2018

Mönchengladbach, 22.12.2015

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige
Dipl.-Ing. Stefan Hermges

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

Prüfung vom 22.12.2015
Kunden-Nr.: 0003080551
Equipment-Nr.: 1160687

1 Anlagenbeschreibung

Lautsprecher sind im gesamten Objekt vorhanden, die Hausalarmierungsanlage ist in allen Bereichen ausreichend wahrnehmbar.

Die Hausalarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.

Auslösestellen: Hauptgebäude, Gebäude 2: 7, Turnhalle, Gebäude 1: 2

1.1 Hausalarmierungsanlage

Alarmierungsbereiche: Hauptgebäude und Turnhalle

Standort: Raum Nr.12, 1.OG Raum Rektorin

Fabrikat: Fa. Kirsch

1.1.1 Stromversorgung / Ersatzstromversorgung

Hersteller / Typ: keine vorhanden

1.1.2 Auslösestellen

Sprechstelle

Ort Zentrale

Art Sprechstelle

Auslösestellen

Ort Fluchtwege

Art Hausalarmtaster

2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung

Baugenehmigung lag nicht vor.

Prüfung vom 22.12.2015
Kunden-Nr.: 0003080551
Equipment-Nr.: 1160687

3 Prüfungen

3.1 Besichtigung

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

3.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

3.3 Wirkprinzip-Prüfung

Ein bestimmungsgemäßes Zusammenwirken der geprüften technischen Anlage mit anderen Anlagen ist nicht erkennbar.

3.4 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

4 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Hausalarmierungsanlage / Energieversorgungen /	Die Hausalarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.	Hinweis