



Allgemein:

| | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Feuerlöscher | Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern | Feuerlöscher in allen Geschossen | Feuerlöscher in allen Geschossen im Treppenraum, bzw. Flurbereich beim Treppenraum vorhanden | Feuerlöscher an folgenden Standorten nachzurüsten 2. OG: Computerraum R22 KG: Flur zum Aufenthaltsraum |
| Alarmierungsanlagen | SchulBauR, Abs. 8 | | Auslösevorrichtungen für den Hausalarm in allen Geschossen vorh. | keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
| 2. baulicher Rettungsweg | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Erstellen einer Stahlaußentreppe über dem Anbau der Toilettenanlage vom Dachgeschoß bis Oberkante Toilettenanlage; Erstellen einer Stahlaußentreppe von Oberkante Toilettenanlage bis Oberkante Gelände (Wiese) |



Kellergeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|---|-------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Aufenthaltsraum (Klasse) / Schulhof | BauO NRW §17 Abs. 3 | Notausstieg 2. Rettungsweg | Notausstieg vorhanden | keine |
| Aufenthaltsraum (Klasse) / Schulhof | BauO NRW §40 Abs. 4 | Notausstieg 2. Rettungsweg | Brüstung höher als 1,20 m | Steigeisen nachrüsten |
| Aufenthaltsraum (Klasse) / Schulhof | BauO NRW §17 Abs. 3 | Notausstieg 2. Rettungsweg | | Notausstiegsbereiche sind freizuhalten |
| Klassenraum / Flur | BauO NRW §29 Abs. 1 | Wandqualität Feuerwiderstands klasse F 90 | Türöffnung vorhanden | Schließen der Türöffnung in F90 – Qualität |
| Klassenraum / Treppe zum Toilettenanbau | | dichtschießende Tür | Türöffnung mit Mauerwerk | zugemauerte Türöffnung wieder öffnen, dichtschießende Tür einbauen |
| Flur / Treppe zum Toilettenanbau | BauO NRW §37 Abs. 7 | Wandqualität Feuerwiderstands klasse F 90 | keine Wand vorhanden | Einbau einer neuen Wand in der Feuerwiderstandsklasse F90 |
| Milchraum unter Treppe zum Toilettenanbau | | dichtschießende Tür | Holzgatter | Nachrüsten einer dichtschießenden Tür (Milchraum darf nicht als Lager, sondern nur als Milchraum genutzt werden) |
| Flur / Treppenraum (Ausgang - Rückseite) | BauO NRW §37 Abs. 10 | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | alte T30 – Tür mit Glasbausteinen | Prüfen, ob Feuerbeständigkeit gewährleistet ist |



Erdgeschoss

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--|-------------------------|--|---|---|
| Klassenräume (links vom Treppenraum) / Schulhof | BauO NRW §17 Abs.3 | Notausstieg 2. Rettungsweg | Notausstieg vorhanden | keine |
| Hausmeisterloge / Treppenraum | BauO NRW §37 Abs. 7 | Wand in der Feuerwiderstands klasse F90-AB | Fensteröffnung | Eine Beeinträchtigung des Fluchtweges durch Wärmestrahlung ist nicht zu erwarten. Eine Verglasung in der Feuerwiderstandsklasse G30 wird als vertretbar angesehen. |
| Hausmeisterloge / Flur | | Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | Holztür | Nachrüsten einer Tür T30 RS |
| Klassenräume links vom Treppenraum / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg über Fenster (Notausstieg) vorh. | die Kennzeichnungen für die Notausstiege der Klassenräume links des Treppenraumes sind zu erhalten (Kennzeichnungen für die Notausstiege der Räume rechts des Treppenraumes sind zu entfernen) |



1. Obergeschoß / 2. Obergeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| Treppenraum / Flur | BauO NRW §37 Abs.10 | RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke | RS-Türen vorhanden, jedoch in falscher Lage | Abschottung des Treppenraums / Schaffung eines rauchfreien Flures: vorh. RS-Tür versetzen + Einbau einer F90-Wand zweite vorh. RS-Tür ausbauen |
| Flur / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffentbare Tür | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Erstellung eines Stahlaussentreppe über dem Anbau der WC-Anlage Einbau eines Panikschlosses, Bedienung vom Flur aus |
| Klassenräume / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | derzeit sind in allen Klassenräumen Notausstiege vorhanden, nach Erstellen des 2. baulichen Rettungsweges (Stahlaussentreppe) sind die Kennzeichnungen für diese Notausstiege zu entfernen |
| nur 2. OG: Aufenthaltsraum / Flur | BauO NRW §38 Abs.4 | Wand in der Feuerwiderstands klasse F30 | Glasbausteinwand mit Tür vorhanden | Glaswand gegen F30-Wand und dichtschießende Tür austauschen |



Dachgeschoß

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|--|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| Treppenraum / Flur | BauO NRW §37 Abs. 10 | RS-Türen in notwendigen Fluren Rauchdichte Abtrennung bis Rohdecke | keine RS-Tür vorhanden | Einbau einer RS-Tür (Abschotten des Treppenraums) |
| Flur / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg Jederzeit öffenbare Tür | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | Erstellung eines Stahlaussentreppe vom DG bis zur Geländeoberkante über dem Anbau der WC-Anlage, Einbau eines Panikschlosses, Bedienung von der Aula aus |
| Ungenutzter Dachboden / Aula | BauO NRW §30 Abs. 3 | Wand in der Feuerwiderstands klasse F30 Tür in der Feuerwiderstands klasse T 30 RS | T 30 RS - Tür vorhanden | Türsturz muß vom Dachraum aus richtig verschlossen werden → Mauerwerk erforderlich |
| Betreuung 1 +2, Aula / Ausgang ins Freie | BauO NRW §17 Abs. 3 | 2. baulicher Rettungsweg | 2. baulicher Rettungsweg fehlt | derzeit sind in allen Räumen Notausstiege vorh., nach Erstellen des 2. baulichen Rettungsweges (Stahlaussentreppe) sind die Kennzeichnungen für diese Notausstiege zu entfernen |
| ungenutzter Dachraum | | Rauchmelder in ungenutzten Dachräumen | kein Rauchmelder vorhanden | Rauchmelder einbauen + an vorhandene ELA-Anlage anschließen |



Dachgeschoss

| Ort | Gesetzliche Anforderung | Soll-Zustand | Ist-Zustand | Maßnahme |
|------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--|
| Betreuung 1 / Flur | BauO NRW §38 Abs.4 | Wand in der Feuerwiderstands klasse F90 | Tür fehlt | dichtschießende Tür einbauen |
| Betreuung 2 / Abstellraum | BauO NRW §29 Abs.1 | Wand in der Feuerwiderstands klasse F90 | Wanddurchbruch | Verschleißen des Wanddurchbruchs in F90-Qualität |