

---

## **STODT-Blitzschutzanlagen**

Inhaber Thomas Kochan  
Hooge Weg 10  
47661 Issum  
Tel.: 02835/ 7998878  
Fax: 02835/ 7998876  
Stodt-Blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz / Erdungsanlage  
Fundamenterder, Tiefererder  
Überspannungsschutz + Potentialausgleich  
Planen, Prüfen, Reparatur, Wartung

---

### **Blitzschutz-Prüfbuch**

für das Objekt

WC-Anlage  
Gartenstr.110  
47167 Duisburg



# STODT-Blitzschutzanlagen

Inhaber Thomas Kochan  
Hooge Weg 10  
47661 Issum  
Tel.: 02835/ 7998878  
Fax: 02835/ 7998876  
Stodt-Blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz / Erdungsanlage  
Fundamenterder, Tieferender  
Überspannungsschutz + Potentialausgleich  
Planen, Prüfen, Reparatur, Wartung

## Abschlussbericht über die Blitzschutzanlage

Objekt:	WC-Anlage	Datum:	15.10.2019
Straße:	Gartenstr.110		
Ort:	47167 Duisburg		
Auftraggeber:	IMD	Auftragsnr.:	4500341 519
Hersteller der Blitzschutzanlage:	Nicht bekannt	Baujahr:	Nicht bekannt
Art der Nutzung:	WC-Anlage	Schutzklasse:	III
Bedachung:	Flachdach X Metall	Ziegel Eternit	Schiefer
<b>Baustoff / Querschnitt:</b>			
Erdungsanlage:	verz. Bandstahl, 30x3,5 mm verz. Runddraht, 10 mm verz. Tieferender, 20 mm		X
Ableitungen:	Aluminiumdraht, 8 mm Aluminiumdraht, 10 mm Metallfassade, Stahlkonstruktion		X
Auffangvorrichtung:	Aluminiumdraht 8 mm Metalldach		X
<b>Art der Verlegung:</b>			
Erdungsanlage:	Fundamenterder Ringerder Einzelerder (Tieferender)		X
Ableitungen:	in Beton, hinter der Fassade / Putz auf Mauerwerk / Fassade, an Regenrohr Stahlkonstruktion, Metallfassade		X
Auffangvorrichtung:	mit Haltern auf dem Dach verlegt Metallbedachung		X
Anzahl der Trennstellen:	4 an Erdstangen, 16 mm an V4A-Bandstahl-Erdeinführungen an Metallfassade / Stahlkonstruktion_(unten) auf dem Dach angeordnet in Trennstellenkasten		X

# STODT-Blitzschutzanlagen

Inhaber Thomas Kochan  
Hooge Weg 10  
47661 Issum  
Tel.: 02835/ 7998878  
Fax: 02835/ 7998876  
Stodt-Blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz / Erdungsanlage  
Fundamenterder, Tiefenerder  
Überspannungsschutz + Potentialausgleich  
Planen, Prüfen, Reparatur, Wartung

## Prüfbericht über die Blitzschutzanlage

Objekt:	WC-Anlage	Datum:	15.10.2019
Straße:	Gartenstr.110		
Ort:	47167 Duisburg	Prüfer:	Kochan
Auftraggeber:	IMD	Auftragsnr.:	4500341 519

Zweck der Prüfung: Abnahme wiederkehrende Prüfung X

Meßgerät: Erdungsprüfzange C.A 6415 und GEOHM II Witterung: Trocken

Messwerte in OHM Das Gebäude unterliegt der Blitzschutzklasse 3

Erde Nr.1 = <1,00

Erde Nr.2 = <1,00

Erde Nr.3 = <1,00

Erde Nr.4 = <1,00

**Mängel:** Die Anzahl der Ableiter ist zu gering und muss ergänzt werden.

Die Dachanlage ist durch Vandalismus Beschädigt und muss instandgesetzt werden.

**Hinweis:** Eine Revisionszeichnung hat nicht vorgelegen wenn keine existiert muss eine angefertigt werden.

Die Prüfung erfolgte nach : VDE 0185-305 Teil 3

Revisionszeichnungen haben vorgelegen: **Nein**

Näherungen durch Unterschreiten der Mindestabstände zwischen Anlageteilen der Blitzschutzanlage und baulicher Installation gemäß VDE 0185-305 Teil 3, Abschnitt 6,3, können nicht ausgeschlossen werden.

Die Anlage ist funktionstüchtig: **Nein**

Zeitpunkt der nächsten Prüfung ist im Jahr: **Nach Reparatur der Mängel.**

„Nach ABB/VDE ist der Eigentümer des Gebäudes verpflichtet, für die Beseitigung der Mängel zu sorgen.“

„Bei baulicher Veränderungen oder Blitzeinschlag ist umgehend der Revisionsdienst zu verständigen.“