
Stodt - Blitzschutzanlagen und Bedachungen

Inhaber Thomas Kochan

Hoogeweg 10

47661 Issum

Tel.: 02835 / 7998878

stodt-blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz- / Erdungsanlagen

Fundament- / Tiefen- / Ringerdung

Überspannungsschutz + Potentialausgleich

Prüfung, Reparatur, Wartung

bedachungen + Bauklempnerei

Blitzschutz - Prüfbuch

Für das Objekt

**WC-Anlage
Gartenstr.110
47167 Duisburg**



Stodt - Blitzschutzanlagen und Bedachungen

Inhaber Thomas Kochan
Hoogeweg 10
47661 Issum
Tel.: 02835 / 7998878
stodt-blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz- / Erdungsanlagen
Fundament- / Tiefen- / Ringerdung
Überspannungsschutz + Potentialausgleich
Prüfung, Reparatur, Wartung
bedachungen + Bauklempnerei

Abschlussbericht über die Blitzschutzanlage

Objekt:	WC-Anlage	Datum:	30.11.2022
Straße:	Gartenstr.110		
Ort:	47167 Duisburg		
Auftraggeber:	IMD	AuftragsNr.:	4500 413 507

Hersteller der Blitzschutzanlage:	teilw.Stodt	Baujahr:	teilw.2022
Art der Nutzung:	WC-Anlage	Schutzklasse:	III

Bedachung:	Flachdach: X	Ziegel:	
	Metall:	Eternit:	

Baustoff / Querschnitt:

Erdungsanlage:	Verz.Bandstahl 30*3,5mm	
	VA-Runddraht 10mm	
	Verz.Tiefenerder 20mm	X

Ableitungen:	Aluminiumdraht 8mm	X
	Isolierter-Aluminium 8mm	
	Verz.Runddraht 8-10mm	
	Metallfassade, Stahlkonstruktion	

Auffangvorrichtung:	Aluminiumdraht 8mm	X
	Metalldach	

Art der Verlegung:

Erdungsanlage:	Fundamentender	
	Ringerder	
	Einzelerder (Tiefenerder)	X

Ableitungen:	In Beton, hinter der Fassade / Putz	
	Auf Mauerwerk / Fassade, an Regenrohr	X
	Stahlkonstruktion, Metallfassade	

Auffangvorrichtung:	Mit Haltern auf dem Dach verlegt	X
	Metallbedachungen	

Anzahl der Trennstellen:	6	
	an Erdstange 16mm	
	an V4A-Bandstahl-Erdeinführung	X
	an Metallfassade / Stahlkonstruktion (unten)	
	auf dem Dach angeordnet	
	in Trennstellenkasten	

Stodt - Blitzschutzanlagen und Bedachungen

Inhaber Thomas Kochan
Hoogeweg 10
47661 Issum
Tel.:02835 / 7998878
stodt-blitzschutz@gmx.de

Blitzschutz- / Erdungsanlagen
Fundament- / Tiefen- / Ringerdung
Überspannungsschutz + Potentialausgleich
Prüfung, Reparatur, Wartung
bedachungen + Bauklempnerei

Prüfbericht über die Blitzschutzanlage

Objekt:	WC-Anlage	Datum:	30.11.2022
Straße:	Gartenstr.110		
Ort:	47167 Duisburg	Prüfer:	Kochan
Auftraggeber:	IMD	AuftragsNr.:	4500 413 507

Zweck der Prüfung: Abnahme: wiederkehrende Prüfung: **X**

Messgerät: Erdungsprüfzange C.A 6415 und Geohm II Witterung: **Trocken**

Messwerte in OHM Das Gebäude unterliegt der Blitzschutzklasse 3

Erde Nr.1 =	<1,00
Erde Nr.2 =	<1,00
Erde Nr.3 =	<1,00
Erde Nr.4 =	<1,00
Erde Nr.5 =	<1,00
Erde Nr.6 =	<1,00

Mängel: **Keine**

Die Prüfung erfolgte nach:	VDE 0185-305 Teil 3
Revisionszeichnungen haben vorgelegen:	Ja

Nährungen durch Unterschreiten der Mindestabstände zwischen Anlagenteilen der Blitzschutzanlage und Baulicher installation gemäß VDE 0185-305 Teil 3, Abschnitt 6.3 Können nicht ausgeschlossen werden.

Die Anlage ist Funktionstüchtig:	Ja
Zeitpunkt der Nächste Prüfung ist im Jahr:	2025

"Nach ABB/VDE ist der Eigentümer des Gebäudes verpflichtet, für die beseitigung der Mängel zu sorgen."

"Bei baulicher Veränderung oder Blitzeinschlag ist umgehend der Revisionsdienst zu verständigen."