

# SICHERHEITSHINWEIS FÜR DIE WÄSCHEREI

Die Ihnen vorliegende Schutz- und Einsatzkleidung wurde speziell für die Verwendung im Rettungsdienst entwickelt. Diese kann desinfizierend gewaschen werden nach EN ISO 15797 Verfahren 2 (industrielles Desinfektionswaschverfahren nach RKI Wirkungsbereich A + B) mit reduzierter Waschtemperatur 60°C und Tumbler Trocknung.

Sowohl bei der Materialauswahl als auch bei der hochwertigen Verarbeitung haben wir darauf geachtet, dass eine Schutz- und Einsatzkleidung entsteht, die bei richtiger Pflege, sehr lange hält unter Einhaltung aller zertifizierten Schutzeigenschaften.

**Bitte achten Sie darauf, dass die angestrebte lange Lebensdauer Ihrer neuen Schutz- und Einsatzkleidung erreicht wird, durch eine korrekte Wäsche, Trocknung sowie Lagerung! Bitte beachten Sie auch die Pflegekennzeichnungen in der Bekleidung, sowie die den Bekleidungen beiliegenden Herstellerinformationen!**

- **ALLE TASCHEN LEEREN, REISSVERSCHLÜSSE UND KLETT SCHLIESSEN**
- **KONTROLLIEREN SIE DIE WASCHTROMMEL INNEN REGELMÄSSIG AUF BESCHÄDIGUNGEN**  
Schadhafte Waschtrommeln können zu mechanischen Schäden an der Bekleidung führen
- **SEPARAT WASCHEN – KEINE BEILADUNG VON STARK ABFÄRBENDER WÄSCHE!**  
Beimischung von Fremdwäsche (auch wenn diese die gleiche Farbe hat) kann zu Verfärbungen führen!
- **KEINE WISCHMÖPPE oder DESINFEKTIONSTÜCHER mitwaschen!**  
Diese sind getränkt mit hochkonzentrierten Desinfektionsmitteln und verursachen chemische Schäden an der Bekleidung
- **WASCHTROMMEL MAX. 60% BELADEN**  
Das schont und schützt die Bekleidung vor mechanischer Überbeanspruchung in der Wäsche
- **KEINE UNTERBELADUNG**  
Eine Unterbeladung kann zu mechanischen und chemischen Schäden führen!
- **IMMER AUF DIE RICHTIGE DOSIERUNG DER DESINFEKTIONSWASCHMITTEL ACHTEN!**  
Merke: Viel hilft nicht viel! Bleichen ausschließlich mit Peressigsäure
- **WASCHEN SIE MIT EINEM PH WERT VON ca. 8**  
Speziell hoch alkalische Waschmittel schädigen die Bekleidung
- **SPÜLGANG NICHT VERGESSEN!**  
Nach jedem Waschgang ausreichend spülen, damit Waschmittelreste aus der Bekleidung gespült werden.  
Waschmittelreste können die Leichtläufigkeit der Reißverschlüsse negativ beeinflussen
- **NICHT PRESSEN**  
Kleinteile wie Druckknöpfe oder Reißverschlüsse können dadurch Schaden nehmen!
- **KEINE TROCKNUNG IM TUNNELFINISHER! (NIEMALS!)**  
Der Tunnelfinisher führt zu irreparablen Schäden an Oberstoff, Verschweißung und/oder Reflexstreifen
- **TROCKNUNG NUR IM TUMBLER!**
- **STIMMEN SIE DIE DAUER DER TROCKNUNG AUF DAS GEWICHT UND DIE DICKE DER BEKLEIDUNG AB**  
Leichtere und dünnere Bekleidung ist wesentlich schneller trocken und kann auch durch zu lange Trocknung beschädigt werden! Übertrocknung in jedem Fall vermeiden!
- **LICHTGESCHÜTZT UND TROCKEN LAGERN**

Waschen Sie immer genau nach Herstellerangabe. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Pflegeetiketten der Bekleidung sowie auch in den dort beiliegenden bzw. eingesteckten Herstellerinformationen, oder wenden Sie sich direkt an uns. **Bei unsachgemäßer**

**Wäsche/Trocknung/Lagerung können wir im Schadensfall keine Haftung übernehmen!**

Bei korrekter Wäsche/Trocknung/Lagerung garantieren wir einen langen Erhalt aller zertifizierten Schutzeigenschaften und basierend darauf eine hohe Wirtschaftlichkeit für Ihre Organisation/Ihr Unternehmen. **HOCHWERTIGE SCHUTZKLEIDUNG VERDIENST HOCHWERTIGE**

**WIEDERAUFBEREITUNG**



**SCHUTZ  
KLEIDUNG**  
www.gsg-schutzkleidung.de

**Geilenkothen**  
**Fabrik für Schutzkleidung GmbH**  
**Müllenborner Str. 44-46**  
**54568 Gerolstein**  
**www.gsg-schutzkleidung.de**

Stand: März 2023