

Telefon: 02161/822-176

Telefax: 02161/822-148

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Theodor-Heuss-Str. 83-85 · 41065 Mönchengladbach

Betriebsort

Stadt Duisburg
Immobilien-Management Duisburg
Abtlg. IMD TG-E
Am Burgacker 3
47051 Duisburg

GGG Hebbelstraße und
KGS Grabenstraße
Hebbelstr. 1
47057 Duisburg

Kunden-Nr.: 0003080551

Equipment-Nr.: 1281523

Bericht über die Prüfung der Alarmierungsanlage

Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung

Prüfdatum: 06.09.2012

Prüfgrundlagen: Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
Prüfverordnung Nordrhein-Westfalen

Angaben zur Anlage: Schule, GGS Hebbelstr u KGS Grabenstr
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

Prüfumfang

Die technischen Anlagen und Einrichtungen sowie die dafür baurechtlich geforderten brandschutztechnischen Maßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft. Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet. GGS Hebbelstr. und KGS Grabenstr.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurden wesentliche Mängel festgestellt.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen einschließlich der getroffenen Brandschutzmaßnahmen sind erst nach Beseitigung der wesentlichen Mängel betriebssicher und wirksam. Die wesentlichen Mängel sind bis zum 01.11.2012 zu beheben. Der Betrieb der Anlagen ist zulässig. Die Mängelbehebung ist uns schriftlich anzuzeigen, damit die erforderliche Nachprüfung termingerecht durchgeführt werden kann. Diese muss durch den Unterzeichner erfolgen. Die ordnungsgemäße Beschaffenheit der technischen Anlagen und Einrichtungen kann erst nach Behebung aller Mängel bestätigt werden.

Mönchengladbach, 06.09.2012

Der Bericht umfasst 3 Seiten.

Der Prüfsachverständige
Dipl.-Ing. Stefan Hermges



Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

1 Anlagenbeschreibung

Lautsprecher sind im gesamten Objekt vorhanden, die Hausalarmierungsanlage ist in allen Bereichen wahrnehmbar. Die Hausalarmierungsanlage hat keine Notstromversorgung. Eine Handsirene ist vorhanden.

Auslösestellen: Gebäude 2, Sporthalle: 2, Gebäude 3, Klassentrakt Hebbelstr.: 11, Gebäude 4, Aulatrakt: 4, Gebäude 5, Klassentrakt Grabenstr.: 12, Gebäude 7, Verwaltung: 1

1.1 Alarmierungszentrale

Standort: Raum Schulleiter, EG Verwaltung
 Fabrikat: Dynacord

Stromversorgung / Ersatzstromversorgung

Energieversorgung

Standort: keine vorhanden

1.2 Auslösestellen und Alarmgeräte

Auslösestellen

Sprechstelle

Ort	Gebäude 7, Büro Schulleiter
Art	Sprechstelle

Auslösestellen

Ort	Gebäude 2, 3, 4, 5 und 7
Art	Hausalarmtaster

2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung

Baugenehmigung AZ: 62-34-BN-2007-0280 vom 19.05.2008 nur OGTS

Brandschutzkonzept Proj. Nr. 284-65 vom 01.02.2008, Kersting + Gallhoff Architekten nur OGTS

Anlagendokumentation

3 Prüfungen**3.1 Besichtigung**

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich der ordnungsgemäßen Errichtung besichtigt.

3.2 Funktionsprüfung

Zentrale (einschl. Störungsmeldungen)

Melder

Alarmierungsgeräte

3.3 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schalldruckpegelmessgerät mit A-Bewertung

4 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	Allgemein	Aufgrund einer Reparatur, defektes Modul, war die Hausalarmierungsanlage z. Zt. der Prüfung nicht wirksam. Hinweis: Für die Zeit der Reparatur sind Ersatzmaßnahmen, wie Alarmplan zu organisieren.	wesentlicher Mangel

Stadt Duisburg
Immobilien-Management Duisburg
Abtlg. IMD TG-E
Am Burgacker 3
47051 Duisburg

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Theodor-Heuss-Str. 93-95
41065 Mönchengladbach

Fax.: 02161/822-148

Prüfung am Standort: GGS Hebbelstraße,
Hebbelstr. 1, 47057 Duisburg
Objektart: Alarmierungsanlage
Prüfdatum: 06.09.2012 Wiederkehrende Prüfung
Equipment-Nr.: 1281523
Ansprechpartner: Stefan Hermges

Mitteilung zur Mängelbeseitigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die in oben genanntem Prüfbericht festgestellten Mängel sind beseitigt worden.
Anmerkungen zur Mängelbeseitigung sind in der Anlage beigefügt. *)

Wir beauftragen hiermit die TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, die erforderliche Nachprüfung nach
vorheriger Terminabstimmung durchzuführen. *)

Terminwunsch *):

Mit freundlichen Grüßen

Ort, Datum

Firmenstempel, Name und Unterschrift

*) nicht Zutreffendes bitte streichen