

# Feuerwehr Recklinghausen

Einsatzbericht - 1230207343 10 - F/F3- R/R11 - Wohnungsbrand

0	Schutzzielbereich für diesen Einsatz	<input type="checkbox"/> Standard <input checked="" type="checkbox"/> Brand südlich <input type="checkbox"/> Brand nördlich <input type="checkbox"/> TH <input type="checkbox"/> ABC														
1	Einsatzzeit LtS SoSi <input checked="" type="checkbox"/> ELR Voral. <input type="checkbox"/>	von: 07.12.2023 22:41:44 bis: 08.12.2023 04:31:53	Einsatzdauer: 5.83 h Mannstunden: 0 h	Mannstunden FF: 0 h Mannstunden BF: 0 h	ENr LST: 1230207343 Eigene ENr: 0											
2	Meldung erfolgt durch Feuermelder:	10131    Tel: 01728307454 <input type="checkbox"/> Polizei														
3	Name und Wohnung des Meldenden:															
4	Einsatzort(Ortsteil, Straße, Nr):	Max Born Berufskolleg Recklinghausen    Stadtmitte    Campus Blumenthal    3											Paralleleinsatz Nr.:			
5	Name und Wohnung des Geschädigten:															
6	Brandeinsatz:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Überörtlicher Einsatz  <input type="checkbox"/> nicht in NRW  <u>Brandart / Brandsicherheitswache</u>  <input type="checkbox"/> Kleinbrand a  <input type="checkbox"/> Kleinbrand b  <input type="checkbox"/> Mittelbrand  <input checked="" type="checkbox"/> Großbrand  <input type="checkbox"/> Schornsteinbrand  <input type="checkbox"/> Brandsicherheitswache (ohne Brandereignis)  <input type="checkbox"/> Sonstige         </div> <div style="width: 45%;"> <u>Alarm</u>  <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm  <input type="checkbox"/> blinder Alarm  <input type="checkbox"/> vor Ankunft gelöscht  <input type="checkbox"/> blinder Alarm durch priv. Rauchmelder  <u>Brandmeldeanlage</u>  <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm  <input type="checkbox"/> blinder Alarm  <input type="checkbox"/> bestimmungsgemäße Auslösung  <input type="checkbox"/> Falschalarm nach DIN VDE 0833-2         </div> <div style="width: 45%;">           Wetterlage:             Windrichtung:             Windgeschwindigkeit:             Personen: 0 gerettet, 0 getötet  <input type="checkbox"/> Einsatz im Gebiet einer BF ohne BF Beteiligung  <input type="checkbox"/> Beteiligung einer BF im eigenen Gebiet         </div> </div>														
7	Hilfeleistung <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> gebührenpflichtig	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Sonstige  <input type="checkbox"/> Person in Notlage  <input type="checkbox"/> Tiere in Notlage  <input type="checkbox"/> Betriebsunfall  <input type="checkbox"/> Einsturz von Baulichkeiten  <input type="checkbox"/> Verkehrsunfall  <input type="checkbox"/> Verkehrsstörung  <input type="checkbox"/> Wasserschäden  <input type="checkbox"/> Sturmschäden  <input type="checkbox"/> Ölunfall  <input type="checkbox"/> Ölspur         </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> Gasausströmung  <input type="checkbox"/> Gasfreisetzung  <input type="checkbox"/> Strahlenschutzinsatz  <input type="checkbox"/> Bio-Einsatz  <input type="checkbox"/> sonstige Hilfeleistung  <input type="checkbox"/> Türöffnung  <input type="checkbox"/> Tragehilfe  <input type="checkbox"/> First Responder  <input type="checkbox"/> Gefahrgut  <input type="checkbox"/> Gefahrstoff  <input type="checkbox"/> blinder Alarm         </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm  <input type="checkbox"/> Einsatz mit Gefahr durch Tiere  <input type="checkbox"/> Überörtlicher Einsatz  <input type="checkbox"/> nicht in NRW            Personen:            0 gerettet            0 getötet  <input type="checkbox"/> Einsatz im Gebiet einer BF ohne BF Beteiligung  <input type="checkbox"/> Beteiligung einer BF im eigenen Gebiet         </div> </div>														
8	EM	besetzt x/x/x	A	GT	GF	ZF	Alarm	Abfahrt	Eintreffen	HF	Rückkehr	Dauer	Rohre (Anzahl)	Tank	Hydrant	Gewässer
	DAT21-NEF-1	0 0 1	1	0	0	0	22:51:43	22:52:07	23:01:28	19.73	03:26:07	274				
	RE24-Verpflegung-50	0 0 0	0	0	0	0	23:21:10				03:16:50					
	REH01-HLF20-1	1 1 7	6	1	1	1	22:51:43	22:58:20			04:28:12	330				
	REH01-LF20-1	2 1 5	7	1	2	2	22:51:43	23:00:22	23:04:15	22.52	03:20:34	260				
	REH02-LF20-1	0 1 5	6	1	0	0	23:18:49	23:41:21	23:44:12	62.47	04:05:07	264				
	REH03-HLF20-1	0 2 4	4	0	0	0	22:51:43	22:56:56	23:01:54	20.17	01:21:18	144				
	REH03-LF20KatS-1	1 0 0	1	0	1	1	22:51:43	23:28:14	23:32:59	51.25	01:34:50	127				
	REH03-MTF-1	0 4 3	0	0	0	0		23:18:22	23:25:04	43.33	04:30:50	312				
	REH04-HLF20-1	1 2 4	7	2	1	1	23:13:03	23:16:22	23:22:44	41	02:17:51	181				
	REH04-LF20KatS-1	1 0 5	5	0	1	1	23:13:03	23:17:56	23:24:24	42.67	02:17:56	180				
	REH04-SW2000-1	1 0 1	2	0	1	1					02:43:12					
	REH04-TLF3000-1	1 1 1	3	1	1	1			23:29:05	47.35	02:04:32					
	REH10-AB-Hygiene-1	0 0 1	0	0	0	0		23:39:41	23:42:10	60.43	04:23:59	284				
	REH10-DLK23-1	0 1 1	2	1	0	0	22:41:45	22:45:34	22:48:19	6.58	02:09:45	204				
	REH10-ELW1-1	1 1 0	2	1	1	1	22:51:43	22:53:18	22:56:55	15.18	03:12:52	260				
	REH10-HLF20-1	1 0 5	6	0	1	1	22:41:45	22:43:21	22:47:25	5.68	02:44:51	242				
	REH10-TLF4000-1	0 1 1	1	1	1	0	22:51:44	23:14:51	01:27:24	165.67	03:22:20	247				
	REH11-RTW-5	0 0 2	0	0	0	0	22:51:43	22:53:38	22:58:37	16.88	04:08:08	315				

REH20-DLK23-1	0	1	2	3	0	0		23:17:23	23:23:47	42.05	02:32:19	195				
RK-RE24-ELW1-1	0	0	0	0	0	0		00:04:59			02:17:43	133				
RK-REH10-MTF-3	0	0	0	0	0	0		01:06:29			02:10:11	64				
Summe:	10	16	48	55	9	10										
= 74																

  

9	eingesetzte Löschmittel und Geräte	<input type="checkbox"/> Kübelspritze <input type="checkbox"/> Feuerlöscher <input checked="" type="checkbox"/> Brechwerkzeug <input checked="" type="checkbox"/> Leitern <input type="checkbox"/> Sprungretter <input checked="" type="checkbox"/> Kettensäge	<input type="checkbox"/> Aufräumgerät <input type="checkbox"/> Kaminkehrgerät <input checked="" type="checkbox"/> Pressluftatmer 0 <input type="checkbox"/> Wiederbelebungsggerät <input type="checkbox"/> Bindemittel <input type="checkbox"/> Werkzeugkasten	<input type="checkbox"/> Verbandkasten <input type="checkbox"/> I/kg Netzmittel <input type="checkbox"/> Schaummittel <input type="checkbox"/> Schaumrohr <input type="checkbox"/> Strahlpumpe <input type="checkbox"/> vor Ankunft gelöscht	<input checked="" type="checkbox"/> WBK <input type="checkbox"/>	
10	Brandwache nach einem Brandeinsatz	<input type="checkbox"/> auf Anforderung des Einsatzleiters <input type="checkbox"/> auf Wunsch des Eigentümers Führer (Name): _____ Mannschaft: _____ von: _____ bis: _____ Stunden gesamt: _____ Fahrzeuge und Geräte: _____				
11	Ausdehnung des Brandes	<input type="checkbox"/> Der Brand blieb auf den Entstehungsraum beschränkt <input checked="" type="checkbox"/> Der Brand ist auf andere Räume/Gebäude übergegangen				
12	Art der Einsatzstelle (Brandobjekte IG NRW)	<input checked="" type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> Wohngebäude <input type="checkbox"/> Verwaltungs-/Bürogebäude <input type="checkbox"/> Industriebetrieb <input type="checkbox"/> Gewerbeobjekt <input type="checkbox"/> Versammlungsobjekt				
13	Entstehungsursache	<div> <div> <input type="checkbox"/> Blitzschlag  <input type="checkbox"/> Selbstentzündung  <input type="checkbox"/> Explosion  <input type="checkbox"/> Elektrizität  <input type="checkbox"/> Sonstige Wärmequellen  <input checked="" type="checkbox"/> Unbekannt           </div> <div> <u>vermutlich Brandstiftung durch</u>  <input type="checkbox"/> Kinder  <input type="checkbox"/> Erwachsene  <input type="checkbox"/> unbekannt           </div> <div> <u>vermutlich Fahrlässigkeit durch</u>  <input type="checkbox"/> Kinder  <input type="checkbox"/> Erwachsene  <input type="checkbox"/> unbekannt           </div> <div> <u>Mängel</u>  <input type="checkbox"/> bauliche  <input type="checkbox"/> betriebliche  <input type="checkbox"/> maschinelle           </div> </div>				
14	Umfang des Schadens	<input type="checkbox"/> Sachschaden _____ Euro nach Angabe von: _____ <input type="checkbox"/> Personenschaden <input type="checkbox"/> nach eigener Schätzung				
15	Beschreibung des Einsatzes bzw. der Hilfeleistung	Versicherung: Der Geschädigte ist versichert bei: _____ TMO / DMO LtS: Einsatzstichwort: <b>10 - F/F3- R/R11 - Wohnungsbrand</b> <b>Meldung: Kleingebäude unbewohnt</b> Um 22:40 Uhr wurde C-Dienst Süd zur Breslauerstr. (Campus Blumenthal) mit dem Meldebild brennt Kleingebäude alarmiert (Gebäude leerstehend). <b>Wetter:</b> dunkel, etwa 4 °C, leichter Niederschlag <b>Lage:</b> Beim Eintreffen war der Meldende nicht mehr vor Ort, es handelte sich um ein leer stehendes Gebäude welches an den Grundstücksgrenzen mit Bauzäunen eingezäunt war. An der Gebäudefront war eine Brandstelle die auf das Gebäudeinnere übergreifen war. Auf der Gebäuderückseite war ein L-förmiger Anbau, bei dem das Feuer vom inneren des Gebäudes auf den Dachstuhl überging. Es war zu dieser Zeit nicht bekannt ob sich noch Personen im Gebäude aufhielten. Nach der Erkundung wurde über den DL-Maschinisten eine Rückmeldung gegeben und das Alarmstichwort wurde auf F3 erhöht (Info an die Leitstelle: erstes ausrückendes Fahrzeug stellt den Sicherheitstrupp für das 10-HLF20). <b>Maßnahmen:</b> Erstmaßnahmen 10-HLF20/10-DLK-23-1: Das 10-HLF20 sicherte die Einsatzstelle ab (Verkehrsfahrbahn), stellte die Wasserversorgung her und begann die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz an der Gebäudefront. Die Atemschutzüberwachung wurde vom 10-HLF20 geführt. Die 10-DLK23-1 blieb vorerst vor dem Gebäude in Bereitstellung. Nachdem weitere Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren wurden Löschangriffe von mehreren Seiten vorgenommen, neben handgeführten Löschrohren und tragbaren Wasserwerfern kamen zudem zwei Wenderohre über Drehleitern der Feuerwehr zum Einsatz.				

	<p>Nachdem der Brand unter Kontrolle war, erfolgen intensive Nachlöscharbeiten. Der bauliche Zustand des Gebäudes schloss ein Betreten weiterhin aus. Aufgrund dessen mussten sich die Nachlöscharbeiten auf die Brandbekämpfung von außen beschränken. Im weiteren Verlauf kam zudem ein Bagger eines Tiefbauunternehmens zum Einsatz. Durch diesen wurde der Dachstuhl des Gebäudes eingerissen.</p> <p>Um 23.38 Uhr wurde die DRK-Einheit alarmiert, um 80 Warmverpflegungspakete vorzubereiten. Elf Mitglieder waren bei der Vorbereitung und Auslieferung der Pakete involviert und konnten ihren Einsatz gegen 3.00 Uhr beenden.</p> <p>Der Einsatz dauerte bis 04:30 Uhr in den frühen Freitagmorgenstunden (08.12.2023) an.</p> <p><b>Übergabe:</b></p> <p>Nach Beendigung der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr an Polizei übergeben, welche ihrerseits die Brandursachenermittlung aufgenommen hat.</p> <p><b>Tiefbauunternehmen</b></p> <p><b>Bernemann GmbH</b></p> <p>Klosterstraße 13</p> <p>45711 Datteln</p>																			
16	Besondere Vorkommnisse, festgestellte Mängel usw.:																			
	Schäden an Fahrzeugen, Verlust von Geräten o.ä.:																			
17	Von anderen Dienststellen anwesend:	Herta 12/31 DRK Verpflegung																		
18	Nachricht erforderlich an:																			
19	benachrichtigt wurden:																			
20	<table border="0"> <tr> <td><u>A-Dienst</u></td> <td></td> <td><u>B-Dienst</u></td> <td></td> <td><u>C-Dienst</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name:</td> <td>Dienstgrad:</td> <td>Name:</td> <td>Dienstgrad:</td> <td>Name:</td> <td>Dienstgrad:</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td>Schreiber Martin</td> <td>BA</td> <td>Schiller Pascal</td> <td>BOI</td> </tr> </table>		<u>A-Dienst</u>		<u>B-Dienst</u>		<u>C-Dienst</u>		Name:	Dienstgrad:	Name:	Dienstgrad:	Name:	Dienstgrad:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Schreiber Martin	BA	Schiller Pascal	BOI
<u>A-Dienst</u>		<u>B-Dienst</u>		<u>C-Dienst</u>																
Name:	Dienstgrad:	Name:	Dienstgrad:	Name:	Dienstgrad:															
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Schreiber Martin	BA	Schiller Pascal	BOI															
21	<table border="0"> <tr> <td><u>Unterschrift des Einsatzleiters</u></td> <td><u>Unterschrift des Leiters der Feuerwehr</u></td> </tr> <tr> <td>Name:                      Dienstgrad:                      Datum:</td> <td>Name:                      Dienstgrad:                      Datum:</td> </tr> <tr> <td> Schreiber Martin                      BA</td> <td> Schild Thorsten                      BD</td> </tr> </table>		<u>Unterschrift des Einsatzleiters</u>	<u>Unterschrift des Leiters der Feuerwehr</u>	Name:                      Dienstgrad:                      Datum:	Name:                      Dienstgrad:                      Datum:	 Schreiber Martin                      BA	 Schild Thorsten                      BD												
<u>Unterschrift des Einsatzleiters</u>	<u>Unterschrift des Leiters der Feuerwehr</u>																			
Name:                      Dienstgrad:                      Datum:	Name:                      Dienstgrad:                      Datum:																			
 Schreiber Martin                      BA	 Schild Thorsten                      BD																			
22	<input type="checkbox"/> Kostenersatz gemäß § 52 Abs. (2) BHKG <input type="checkbox"/> Amtshilfe für <input type="text"/>																			

Berichtsverfasser: Schreiber/Schiller

letzte Änderung: roesingra 05.12.2025 08:53:34

Ausdruck vom 05.12.2025 08:53