Kremerstraße

Schüchtermannstraße

Der schraffierte Bereich hinter dem Zaun ist nicht zugänglich. Zur Zeit ist die Fläche zu stark bewachsen. Allerdings sind dort augenscheinlich keine relevanten Bäume vorhanden.

Aufgrund des starken Bodenbewuchses kann eine vollständige Erfassung der Bäume mit den gewünschten Angaben nicht gewährleistet werden! Die Lagegenauigkeit der aufgemessenen Bäume variiert.

Stadt Herne
Fachbereich Vermessung und Kataster (52)

Lageplan - Topografie
Auf dem Stemkert

Maßstab: 1:250
Lagesystem: ETRS89
Abbildung: UTM
Höhenanschluss: NHN139 H=57.137 (HHN2016/170/2022)

gemessen und angefertigt am 31.07.2023
durch S. Scheid (52/1 - 4622)

Geprüft und ergänzt am 07.08.2024
durch A. Kaapke (52/1 - 4631)

Auftragsnummer: 24-V-0173

Grafprojekt:
LP-Schüchtermannstraße[Baumbestand]