Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

Projekt	: April 2009-Überarbeitung 04-2012		
Auftraggeber	:		
Straße	: SÜDRINGWEG		
Kläranlage	: KDM	**Entw.-Bezirk**	: Be
Datum	: 03.05.2021 09:08	**Berichtsnummer**	: 258
Anfangsschacht	: 93247750	**Endschacht**	: 93247740
Haltungsbezeichn.	:	**Strangbezeichnung**	:
Material	: B	**Durchmesser**	: 300
Entwässerung	: Mischverfahren	**Haltungs-/Unt.-länge**	: 38,92 m - 38,80 m
Baujahr	: 1971	**W.schutzzone**	: Keine Wasserschutzzone
Untersuchung	: In Fließrichtung	**Darstellung**	: wie untersucht
Videoband	: DVD001	**Berichtsdatei**	: 210422_Buero_Datteln_Kazu 2021
Zustandsklasse	: 0 SZ: 9854	**Plannummer**	:
Maßstab	: 1 : 500	**Blatt**	: 1 / 1

©TIFFANY

93247750
DH49,72
SH47,02
47,00

STAT.	STRECKE	BESCHREIBUNG	NUMZUS	VIDEO
0,00		(BCDXP) Rohranfang		00:00:01
0,60		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:00:41
0,60		(BABBB) Rissbildung, Riss am Rohrumfang	2 mm	00:01:58
1,10		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:01:02
1,10		(BAG) Einragender Anschluß	2 %	00:01:15
29,80		(BCAEA) Anschluss, einf. Anschl.-gemeiß., Anschl. offen	150 mm	00:05:16
29,80		(BAG) Einragender Anschluß	6 %	00:05:33
29,80		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:05:47
29,90		(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung	1 mm	00:06:04
38,20		(BACB) Rohrbruch/Einsturz, Fehlen von Teilen	50 mm	00:07:32
38,20		(BAO) Boden sichtbar		00:07:43
38,20		(BAP) Hohlraum sichtbar		00:08:00
38,80		(BCEXP) Rohrende		00:08:37

93247740
DH50,53
SH46,87
46,88

Bemerkung: