

# Berichtsgrafik

Stadt Datteln, Genthiner Strasse 8, 45711 Datteln

|                          |                                    |                             |                                  |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Projekt</b>           | : April 2009-Überarbeitung 04-2012 |                             |                                  |
| <b>Auftraggeber</b>      | :                                  |                             |                                  |
| <b>Straße</b>            | : DORTMUNDER STR.                  |                             |                                  |
| <b>Kläranlage</b>        | : KDM                              | <b>Entw.-Bezirk</b>         | : Ha                             |
| <b>Datum</b>             | : 13.07.2021 13:24                 | <b>Berichtsnummer</b>       | : 263                            |
| <b>Anfangsschacht</b>    | : 90212622                         | <b>Endschacht</b>           | : 90222621                       |
| <b>Haltungsbezeichn.</b> | :                                  | <b>Strangbezeichnung</b>    | :                                |
| <b>Material</b>          | : B                                | <b>Durchmesser</b>          | : 300                            |
| <b>Entwässerung</b>      | : Regenwasser                      | <b>Haltungs-/Unt.-länge</b> | : 52,80 m - 52,80 m              |
| <b>Baujahr</b>           | : 1993                             | <b>W.schutzzone</b>         | : Keine Wasserschutzzone         |
| <b>Untersuchung</b>      | : In Fließrichtung                 | <b>Darstellung</b>          | : wie untersucht                 |
| <b>Videoband</b>         | : DVD001                           | <b>Berichtsdatei</b>        | : 210422_Buero_Datteln_Kazu 2021 |
| <b>Zustandsklasse</b>    | : 0 SZ: 9654                       | <b>Plannummer</b>           | :                                |
| <b>Maßstab</b>           | : 1 : 750                          | <b>Blatt</b>                | : 1 / 1                          |

©TIFFANY

|                                         | STAT.                                                                               | STRECKE                          | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                 | NUMZUS                | VIDEO                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 90212622<br>DH71,37<br>SH69,41<br>69,40 |    | 0,00                             | (BCDXP) Rohranfang                                                                                                                                           |                       | 00:00:01                                     |
|                                         |                                                                                     | 26,70                            | (BAFBE) Oberflächenschaden, Abplatzung, nicht eind. festb.                                                                                                   |                       | 00:04:06                                     |
|                                         |                                                                                     | 38,70                            | (BCADA) Anschluss, einf. Anschl.-gebohrt, Anschl. offen                                                                                                      | 150 mm                | 00:05:52                                     |
| 90222621<br>DH71,34<br>SH69,26<br>69,27 |  | 52,00<br>52,00<br>52,00<br>52,80 | (BAJC) Verschobene Verbindung, im Winkel<br>(BAJA) Verschobene Verbindung in Längsrichtung<br>(BABBA) Rissbildung, Riss in Längsrichtung<br>(BCEXP) Rohrende | 35 °<br>40 mm<br>1 mm | 00:08:10<br>00:08:33<br>00:08:49<br>00:09:16 |

Bemerkung: