


Körnungslinie




Labor-Nr.	7369	7370
Entnahmestelle	RKS 2	RKS 6
Entnahmetiefe (m)	0,0 - 0,4	0,0 - 0,5
Bodenart	A (U, s, h)	A (U, s, h)
Wassergehalt (%)	23,4	20,8
Signatur		

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3174
Anlage - Nr.: 1/3.1

Körnungslinie




Labor-Nr.	7371	7372
Entnahmestelle	RKS 2	RKS 2
Entnahmetiefe (m)	0,4 - 1,2	1,2 - 2,0
Bodenart	U, t, s	U, t, s, steif
Wassergehalt (%)	19,1	19,5
Signatur		

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3174
Anlage - Nr.: 1/3.2

Körnungslinie



Labor-Nr.	7373	7374
Entnahmestelle	RKS 4	RKS 4
Entnahmetiefe (m)	2,2 - 3,1	3,1 - 4,0
Bodenart	Me, v (U, t̄, s, k), halbfest	Me, v (U, t̄, s', k), halbfest
Wassergehalt (%)	19,9	19,2
Signatur	_____	_____

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3174
Anlage - Nr.: 1/3.3