


Körnungslinie



Labor-Nr. / Signatur	8085
Entnahmestelle	BK 1
Entnahmetiefe (m)	2,0 - 2,3
Bodenart	U, t', s', steif
Wassergehalt (%)	18,7
Cu/Cc	15.0/2.2

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
www.gbdo.de

Bearb. - Nr.: 3079
Anlage - Nr.: 2/5