

Ökologische Verbesserung des Kirchharpener Bachs und Sanierung des Bockholtteichs

Allgemeine Baubeschreibung nach VOB/C - DIN18299 2019

Anlage 02

Sedimentanalysen - Korngrößenverteilung

Die Korngrößenverteilungen des Teichsediments wurden mittels kombinierter Sieb- und Schlämmanalysen nach DIN 18123 für zwei Probestellen ermittelt.



Anlage 02: Sedimentanalysen - Korngrößenverteilung




Abbildung 1: Körnungslinie Sedimentprobe 1 des Teiches im Bockholt




Abbildung 2: Körnungslinie Sedimentprobe 2 des Teiches im Bockholt