



Wartungs- und Instandhaltungsbericht

Kunde: 22514 - IMD Immobilien-Management GmbH , Am Burgacker 3, 47049 Duisburg
 Standort: 81 - GGS , Beethovenstr. 16, 47226 Duisburg

Auftrag Nr. **11964**
 Erledigt am **20.10.2022**

Pos	Hersteller	Modell	Standort	TIVID		BJ							Zustand	n. Instand.	Mängel / Bemerkungen
				Betreiber ID	Beh.ID	LE	Neu	IN	BIK	BIP	LMT	NF			
1	Vennhoff Wasser Aufladelöcher	W6V Plus	EG / Gebäude			9		●	●		●		✓	10/2024	
2	Vennhoff Wasser Aufladelöcher	W6V Plus	EG / Gebäude			9		●	●		●		✓	10/2024	
3	Gloria ABC-Pulver Aufladelöcher	PEP 6 GA	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
4	Vennhoff ABC-Pulver Aufladelöcher	P6 EV	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
5	Vennhoff ABC-Pulver Aufladelöcher	P6 EV	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
6	Jockel ABC-Pulver Aufladelöcher	P 6 J	EG / Gebäude			10		●	●		●		✓	10/2024	
7	Jockel ABC-Pulver Aufladelöcher	P 6 J	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
8	Vennhoff Kohlendioxid	K5V	EG / Gebäude			5		●					✓	10/2024	
9	Gloria ABC-Pulver Aufladelöcher	PEP 6 GA	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
10	ibs Wasser Aufladelöcher	W 6 WNA	EG / Gebäude			4		●	●		●		✓	10/2024	
11	ibs Wasser Aufladelöcher	W 6 WNA	EG / Gebäude			4		●	●		●		✓	10/2024	
12	ibs Wasser Aufladelöcher	W 6 WNA	EG / Gebäude			4		●	●				✓	10/2024	
13	ibs ABC-Pulver Aufladelöcher	GS 6	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
14	ibs ABC-Pulver Aufladelöcher	GS 6	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
15	ibs ABC-Pulver Aufladelöcher	GS 6	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
16	Gloria ABC-Pulver Aufladelöcher	PSE 6 GA	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024	
17	ibs Wasser Aufladelöcher	W 6 WNA	EG / Gebäude			4		●	●		●		✓	10/2024	



Brandschutz- und Sicherheitstechnik
Frank Prüssmann GmbH
Am Nienhaushof 14
47139 Duisburg

Wartungs- und Instandhaltungsbericht

Kunde: 22514 - IMD Immobilien-Management GmbH , Am Burgacker 3, 47049 Duisburg
Standort: 81 - GGS , Beethovenstr. 16, 47226 Duisburg

Auftrag Nr. **11964**
Erledigt am **20.10.2022**

Pos	Hersteller	Modell	Standort	TIVID		BJ							Zustand	n. Instand.	Mängel / Bemerkungen		
				Betreiber ID	Beh.ID	LE	Neu	IN	BIK	BIP	LMT	NF					
18	Vennhoff Wasser Aufladelöcher	W6V Plus	EG / Gebäude			9		●	●		●		✓	10/2024			
19	ibs ABC-Pulver Aufladelöcher	GS 6	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024			
20	Jockel ABC-Pulver Aufladelöcher	P 6 J	EG / Gebäude			10		●	●				✓	10/2024			
21	ibs Wasser Aufladelöcher	W 6 WNA	EG / Gebäude			4		●	●		●		✓	10/2024			
22	Neuruppin Fettbrand Aufladelöcher	F 6 SKM	EG / Gebäude			4		●	●		●		✓	10/2024			
						Summe	176	davon anrechenbar: 147 LE									

René Kneißl
(Sachkundiger/befähigte Person)