

Ausführung durch:

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH

- Ein Unternehmen von Veolia -

Niederlassung:

Boschstr.8
47167 Duisburg

Telefon:

0203/ 5197690

Fax:

0203 / 5197694

Auftraggeber:

Svi Sondervermögen

Anschrift:

Schifferstr.190 - 47059 Duisburg

Auftragsnummer:

150636

Einsatzort:

Am Lindentor 50 - 47059 Duisburg

Einsatzzeitraum:

13.06.2025

Wir danken für Ihren Auftrag.



Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
- Ein Unternehmen von Veolia -

Boschstraße 8
47167 Duisburg
Tel.: 0203 / 51 97 690
Fax: 0203 / 51 97 694



Haltungsbericht

Haltung **SW01**
Oberer Schacht SW02
Unterer Schacht SW01

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 6,40 m
Kanalart Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Steinzeug
Auskleidung
Status
Kommentar

Lage

Ortsteil 47059 Duisburg
Straße Am Lindentor 50
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Parkstreifen/Hoffläche ruhender Verkehr/Abstellbereich
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben
Sohlhöhe unten
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez.
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Inspektion 13.06.2025

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung	Inspekteur	Hr. Radak
Inspektionslänge	5,40 m	Wetter	kein Niederschlag
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Temperatur	
Inspektionsart	Schiebekamera	Reinigung	Ja
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Bemerkung		Datenträger	001


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
004	00:00:07	0,20	BCC.A.Y		Pos: 9; Krümmung nach links, Winkel = 45°
	00:00:54	5,40	BCE.XP		Endknoten

Haltungsgrafik

Haltung	SW01	Insp.datum	13.06.2025
Oberer Schacht	SW02	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	SW01		

Stammdaten		Inspektion	
Haltungslänge	6,40 m	Insp.-Länge	5,40 m
Ortsteil	47059 Duisburg	Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung
Straße	Am Lindentor 50	Firma / Operator	Hr. Radak
Material	Steinzeug	Datenträger	001
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension [mm]	200 / 200		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Haltungsbildbericht

Haltung	SW01	Insp.datum	13.06.2025
Oberer Schacht	SW02	Dimension	200 / 200
Unterer Schacht	SW01	Kanalart	Mischwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	47059 Duisburg / Am Lindentor 50		

Pos: 9; Krümmung nach links,
Winkel = 45°

Foto	004
Video	00:00:07
Entf. gegen Fließr.	0,20 m
Zustand	BCC.A.Y
Position	9
Datenträger	001

