

Ausführung durch:

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH

- Ein Unternehmen von Veolia -

Niederlassung:

Boschstr.8
47167 Duisburg

Telefon:

0203/ 5197690

Fax:

0203 / 5197694

Auftraggeber:

Svi Sondervermögen

Anschrift:

Schifferstr.190 - 47059 Duisburg

Auftragsnummer:

150636

Einsatzort:

Am Lindentor 50 - 47059 Duisburg

Einsatzzeitraum:

13.06.2025

Wir danken für Ihren Auftrag.



Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH
- Ein Unternehmen von Veolia -

Boschstraße 8
47167 Duisburg
Tel.: 0203 / 51 97 690
Fax: 0203 / 51 97 694



Leitungsbericht

Leitung **SW01SE01**

Oberer Punkt SW01SE01

Unterer Punkt SW01

Schacht SW01

Stammdaten allgemein

Leitungslänge 18,90 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr
Material Polyvinylchlorid hart
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil 47059 Duisburg
Straße Am Lindentor 50
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Parkstreifen/Hoffläche ruhender Verkehr/Abstellbereich
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 100 mm
Höhe 100 mm
Aussendurchm.
SDR

Anschlussdaten oberer Punkt unterer Punkt

Übergabepunkt
Drainage angeschl.
Sohlhöhe
Mat. Anschluss

Sonstiges

Alte Objektbez.
Funktion Anschlussleitung
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Inspektion 13.06.2025

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 18,40 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart Schiebekamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Hr. Radak
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 20 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger 001


Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:02	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten
010	00:02:01	16,80	BCA.A.A		Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm
	00:02:15	18,40	BCE.XP		Endknoten, Endknoten kg Fallrohr im schacht

Leitungsgrafik

Leitung	SW01SE01	Insp.datum	13.06.2025
Oberer Punkt	SW01SE01	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Punkt	SW01		
Schacht	SW01		

Stammdaten		Inspektion	
Leitungslänge	18,90 m	Insp.-Länge	18,40 m
Ortsteil	47059 Duisburg	Insp.-Richtung	In Fließrichtung
Straße	Am Lindentor 50	Firma / Operator	Hr. Radak
Material	Polyvinylchlorid hart	Datenträger	001
Profilart	Kreisprofil	Kommentar	
Dimension	100 / 100		

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung



Leitungsbildbericht

Leitung	SW01SE01	Insp.-Datum	13.06.2025
Oberer Punkt	SW01SE01	Dimension	100 / 100
Unterer Punkt	SW01	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	47059 Duisburg / Am Lindentor 50		

Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe =
100mm, Breite = 100mm

Pos: 3; Abzweig, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm

Foto	010
Video	00:02:01
Entf. in Fließr.	16,80 m
Zustand	BCA.A.A
Position	3
Datenträger	001

