

## Anlage 1

### Fotodokumentation

### Fotodokumentation

Bild Nr.:	<b>1</b>	Untersuchter Raum 24 im 2.OG (Proben 037/19 – L1 und L3)
-----------	----------	--



Bild Nr.:	<b>2</b>	Untersuchter Raum 27 im 2.OG (Proben 037/19 – L2 und L5)
-----------	----------	--



### Fotodokumentation

Bild Nr.: **3**    Untersucher Flur im 2.OG (Probe 037/19 – L4)



Bild Nr.: **4**    Untersucher Parkettboden im Flur 2.OG (Probe 037/19 – M1)

