

## Aufmaßblatt

**Auftraggeber**

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH

**Auftragnehmer**

Kanal-Sanierungs-Technik Hicker GmbH

**Auftragsbezeichnung**


Schlauchlinersanierung


**Auftragsnummer** 22.357


**Liegenschaftsbezeichnung**


Duisburg, Nomericher Str. 74 (KGS)

	<b>Gesamt</b>	<b>Insp. m</b>
<b>Länge aller Leitungen</b>	<b>80,49</b>	<b>82,96</b>
<b>Summe aller Fotos</b>	<b>54</b>	

Nr.	Bezeichnung	Punkt Oben	Punkt Unten	Material/NW	Wasserart	m	Insp....	
1	FR01	FR01	KL Rohrbruch	STZ /150	Mischwasser...	0,85	0,85	5
2	KL Rohrbruch	KL Rohrbruch	S03	STZ /150	Mischwasser...	10,11	10,50	11
8	RR01	RR01	APRR01	STZ /100	Mischwasser...	11,66	11,59	10
16.11.2022						22,62	22,94	26

Nr.	Bezeichnung	Punkt Oben	Punkt Unten	Material/NW	Wasserart	m	Insp....	
10	KL Rohrbruch	KL Rohrbruch	S03	STZ /150	Mischwasser...	10,11	10,02	4
18.11.2022						10,11	10,02	4

Nr.	Bezeichnung	Punkt Oben	Punkt Unten	Material/NW	Wasserart	m	Insp....	
11	WC01	WC01	APWC01	STZ /150	Mischwasser...	7,16	9,44	8
21.11.2022						7,16	9,44	8

Nr.	Bezeichnung	Punkt Oben	Punkt Unten	Material/NW	Wasserart	m	Insp....	
14	KL Rohrbruch	KL Rohrbruch	S03	STZ /150	Mischwasser...	10,11	10,11	4
13	RR01	RR01	APRR01	STZ /100	Mischwasser...	11,66	11,63	2
15	RR01	RR01	APRR01	STZ /100	Mischwasser...	11,66	11,66	6
12	WC01	WC01	APWC01	STZ /150	Mischwasser...	7,16	7,16	4
22.11.2022						40,59	40,56	16