

Leistungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

KL Rohrbruch

Knoten Zulauf

KL Rohrbruch

Knoten Ablauf

S03

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Schacht

Inspektionsdatum

16.11.2022

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

Kanalart

Mischwasser, Freispiegelabfluss im geschl. Profil

Kantentyp

AnschlussArt

Material

Steinzeug

Innenschutz

Einzelheiten zur Auskleidung

Profilart

Kreisprofil

Profilhöhe (mm)

150

Profilbreite (mm)

Regeleinzelrohrlänge

Inspektionsverfahren

TV-Untersuchung

Name des Inspektors

Enrico Meder

Herkunft der Materialangaben

Herkunft der Profilaße

Wasserhaltung

keine Maßnahme getroffen

Fixierung

Bezugspunkt Lage

Innenseite der Wand am Anfangsknoten

Wetter

kein Niederschlag

Inspektionsart

Schiebekamera




Inspektionslänge (m)

10,5

Temperatur (°C)

Reinigung

Entfernung



Leitungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

KL Rohrbruch

Knoten Zulauf

KL Rohrbruch

Knoten Ablauf

S03

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Schacht

Inspektionsdatum



16.11.2022

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung



Leitungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

KL Rohrbruch

Knoten Zulauf

KL Rohrbruch

Knoten Ablauf

S03

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Schacht

Inspektionsdatum


16.11.2022

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung



3,88m

BCAAB

Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen, 100 mm, 9 Uhr

5,41m


BCAAB

Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen, 100 mm, 2 Uhr

5,89m

BCAAB

Anschluss, Abzweig, Anschluss geschlossen, 100 mm, 9 Uhr



Leitungsbericht

Duisburg, Numbericher Str. 74

Isybau XML

Ortsteilname

47137 Duisburg-Untermeiderich

Straßenname

Numbericher Str. 74 (KGS)

Objektbezeichnung

KL Rohrbruch

Knoten Zulauf

KL Rohrbruch

Knoten Ablauf

S03

Knoten Zulauf Typ

Bauwerk

Knoten Ablauf Typ

Schacht

Inspektionsdatum

16.11.2022

Inspektionsnummer

2

Inspektionsrichtung

in Fließrichtung

