

Vergabe

Stützwandsanierung „Zornige Ameise“

Stadt Essen

Fotodokumentation ergänzend zum Leistungsverzeichnis

Betonsanierung

Die folgende Fotodokumentation soll in Ergänzung zum Leistungsverzeichnis eine Hilfestellung für die Angebotsabgabe darstellen.

Es wird eine Besichtigung der Örtlichkeit vor Angebotsabgabe empfohlen

1. Zustand der Stützwand

Die nachfolgende Fotodokumentation zeigt exemplarisch die vorhandenen Schadensbilder an der ca. 225 m langen Stützwand im Bereich der Maßnahme „Zornige Ameise“.

Die dokumentierten Schäden – wie Risse, Abplatzungen und Betonabtrag – treten grundsätzlich **über die gesamte Länge der Wand hinweg auf** und weisen dabei **eine weitgehend gleichmäßige Verteilung** auf.

Ab einem Wandabschnitt von etwa **50 m ab Anfangspunkt** ist jedoch eine **deutlich zunehmende Häufigkeit und Intensität der Schäden** zu beobachten.

Die Fotodokumentation dient der Veranschaulichung des Ist-Zustands und ersetzt nicht die eigenständige Inaugenscheinnahme vor Ort. Eine Besichtigung vor Angebotsabgabe wird ausdrücklich empfohlen.



















2. Stützwandabdeckung/Gesims













