

Fotodokumentation



Abbildung 1 Zustand Dezember 2024



Abbildung 2: Zustand Dezember 2024



Abbildung 3: Nahaufnahme T120-Profil



Abbildung 4: Verkehrssicherung bei Notmaßnahme



Abbildung 5: Oktober 2025 bereits beschädigter Kaltasphalt